

Yale®



YaleERGO 360

- DE - Original Betriebsanleitung (gilt auch für Sonderausführungen)
EN - Translated Operating Instructions (Also applicable for special versions)
FR - Traduction de mode d'emploi (Cela s'applique aussi aux autres versions)
ES - Instrucciones de Servicio Traducida (También valido para diseños especiales)
IT - Traduzione delle istruzioni per l'uso originali (valido anche per versioni speciali)
NL - Originele gebruiksaanwijzing (geldt ook voor speciale modellen)
HU - Fordított üzemeltetési útmutató (a speciális kivitelre is érvényes)
RO - Instrucțiuni de utilizare (sunt valabile și pentru versiunile speciale)
SK - Originálna prevádzková príručka (platná aj pre špeciálne vybavenia)
TR - Orijinal Kullanım Kilavuzu (özel tipler için de geçerlidir)
PL - Instrukcja obsługi tłumaczona z języka niemieckiego (dotyczy także wersji specjalnych)
RU - Перевод руководства по эксплуатации (действительно также для специальных исполнений)

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH
Yale-Allee 30
42329 Wuppertal
Deutschland

CACCO
COLUMBUS MCKINNON

DE - Original Betriebsanleitung (gilt auch für Sonderausführungen)

Vorwort

Produkte der CMCO Industrial Products GmbH sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten gültigen Regeln gebaut. Durch ungemachte Handlungen können dennoch bei der Verwendung der Produkte Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder dritter auftreten, bzw. Beschädigungen am Hebezeug oder anderen Sachwerten entstehen.

Der Betreiber ist für die sach- und fachgerechte Unterweisung des Bedienpersonals verantwortlich. Die Betriebserlaubnis darf aufgrund von Sicherheitsgründen nicht vor dem ersten Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.

Diese Betriebsanleitung soll erleichtern, das Produkt kennenzulernen und die bestimmungsgemäße Einsetzung davon zu nutzen. Die Betriebsanleitung ist wichtige Hinweise, um das Produkt sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu betreiben.

Ihre Beachtung hilft Gefahren zu vermeiden, Reparaturen und Ausfallzeiten zu verhindern und die Lebensdauer des Produktes zu erhöhen. Eine gezielte Betriebsanleitung muss ständig am Einsatzort des Produktes verfügbar sein. Neben der Betriebsanleitung und den im Verwendertyp angegebenen Anweisungen gelten entsprechende gesetzliche Bestimmungen und die anerkannten Regeln für sicheres- und fachgerechte Arbeiten zu beachten.

Das Personal für Bedienung, Wartung oder Reparatur des Produktes muss die Anweisungen der Betriebsanleitung und der Betriebsanleitung befolgen.

Die beschriebenen Schutzmaßnahmen führen nur dann zu der erforderlichen Sicherheit, wenn das Produkt bestimmungsgemäß betrieben und unterstreichend den Hinweisen der Betriebsanleitung wird. Der Betreiber ist verpflichtet, einen sicheren und gefahrfreien Betrieb zu gewährleisten.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gerät dient dem Heben, Abheben, Ziehen und Spannen von Lasten. Das Gerät eignet sich ebenfalls zur Ladungssicherung im Straßenverkehr nach EN 12195 z.B. auf LKW. Hierzu sind die Spannvorrichtungen STF sowie die Handkraft SHF, die auf dem Typenschild angegeben sind, zu berücksichtigen (→ Tab. 1).

ACHTUNG: Das Gerät darf nur in solchen Situationen eingesetzt werden, in denen eine Radlastförderung des Geräts und/oder der Tragkonstruktion nicht mit der Laststellung ändert.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für herein resultierende Schäden haftet Columbus McKinnon Industrial Products GmbH nicht. Das Risiko träten allen Anwender bzw. Betreuer.

Die auf dem Gerät angegebene Tragfähigkeit (WLL) ist die maximale Last, die angegeben ist. Übersteigt die Last, die auf dem Gerät eingesetzt wird, so kann das Hebezeug zum häufigen Ablassen aus großen Höhen oder im Taktfreibereich eingesetzt werden, ist wegen evtl. Überlastung zu einem mit dem Hersteller Rückrapsche zu halten.

Sowohl der Trafo- als auch der Lasthalter des Gerätes muss im Moment des Anhebens der Last in einer Lötretter über dem Schwenkpunkt (S) der Last befinden, um den Anhebezeitraum zu begrenzen und die Lebensdauer des Produktes zu erhöhen.

Die Auswahl und Bemessung der geeigneten Tragkonstruktion obliegt dem Betreiber. Der Anschlusspunkt und seine Tragkonstruktion müssen für die zu erwartenden maximalen Belastungen bestimmt sein. Der Betreiber ist verpflichtet, eine gezielte Sicherheitsprüfung durchzuführen.

Beim Einhängen des Gerätes ist vom Bediener darauf zu achten, dass das Hebezeug so positioniert werden kann, dass der Bediener weder durch das Gerät selbst noch durch das Tragwerk verletzt wird.

Der Bediener darf eine Lastbewegung erst dann einleiten, wenn er sich davon überzeugt hat, dass die Last richtig angeschnappt ist und sich keine Personen in Gehörrichtung oder unter der Last befinden.

Der Aufenthalter unter einer angehobenen Last ist verboten.

Lasten nicht über längere Zeit oder unbeabsichtigt in angehobenem oder gespanntem Zustand belassen.

Das Hebezeug kann in einer Umgebungstemperatur zwischen -10°C und +50°C eingesetzt werden. Bei Extrembedingungen muss mit dem Hersteller Rückrapsche genommen werden.

ACHTUNG: Bei Umgebungstemperaturen unter 0°C von Benutzung durch 2-3maliges Anheben und Absetzen einer kleinen Last überprüfen, ob die Bremse verstellt bleibt.

Vor dem Einsatz des Hebezeugs in bestimmten Atmosphären (hoher Feuchtigkeit, salzhaltig, basisch oder der Handhabung gefährlicher Güter z.B. feuerflüssige Massen, radioaktive Materialien) ist mit dem Hersteller Rückrapsche zu halten.

Zum Anheben einer Last dürfen nur zugelassene und geprüfte Anschlagmittel benutzt werden.

Zur bestimmungsgemäße Verwendung gehört neben der Beachtung der Betriebsanleitung auch die Einhaltung der Wartungsanleitung.

Bei Funktionsstörungen oder abnormalen Betriebsgeräuschen ist das Hebezeug sofort außer Betrieb zu setzen.

SACHGEMÄSSE VERWENDUNG

(Nicht wiederverschränken)

Die Tragfähigkeit des Gerätes (WLL) bzw. das Tragmittels sowie der Tragkonstruktion darf nicht überschritten werden.

Das Gerät darf nur Löffretten feststellbarer Lasten verwendet werden. Es darf ebenso verboten, eine Last in die schlanke Lastkette fallen zu lassen (Gefahr des Kettenbruches).

Das Einhängen oder Vedecken von Beschafftungen (z.B. durch Überkleben), Wärmeinheiten oder dem Typenschild ist untersagt.

Beim Transport der Last ist eine Pendelbewegung und das Anstoßen an Hindernisse zu verhindern.

Eine Hebeverbiegung ist nicht statthaft. Es dürfen nur Original-Hanfseile verwendet werden.

Das Gerät darf niemals mit mehr als der Kraft einer Person bedient werden. Schweißarbeiten an Haken und Lastkette sind verboten. Die Lastkette darf nicht Endauslösung bei Schweißarbeiten verwendet werden.

Schleppen, Ziehen oder Ziehen am Schleppstück oder der Unterflasche, ist verboten.

Die Lastkette darf nicht als Anhänger-Schlingensatz verwendet werden.

Ein eingeschlossenes oder der Autonomierung Lasten ist verbieten. Ein geschlossenes oder vom Hersteller verdanktes Gerät darf nicht benutzt werden.

Die Benutzung des Hebezeugs zum Transport von Personen ist verboten.

Lastkette nicht kneten oder mit Bolzen, Schraube, Schraubendreher oder Ähnlichem verbinden. Fast in Hebezeug eingebaute Lastketten dürfen nicht instand gesetzt werden.

Das Entfernen der Sicherheit von Trafo bzw. Lasthaltern ist verboten.

Heben mit einer Kette ist verboten. Das Anheben eines Hebezeugs darf aufgelassen werden.

Das Kettenendstück darf nicht als betriebsfreies Hubhebezeug verwendet werden.

Ein beliebiges Drehtor der automatischen Lasten ist verbieten. Dieses Prinzip kann im Wesentlichen aus einer Sicht- und Funktionsprüfung. Diese Prüfungen sollen sicherstellen, dass das Gerät auch unter Last frei ausrichten kann, da sonst unzulässige Zusatzbelastungen auftreten können.

Die Auswahl und Bemessung der geeigneten Tragkonstruktion obliegt dem Betreiber.

PRÜFUNG VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Vor der ersten Inbetriebnahme vor der Widerholtreibnahme und nach grundlegenden Änderungen ist das Produkt einschließlich der Tragkonstruktion einer Prüfung zu unterwerfen. Die Prüfung ist zu bestimmen, ob das Prinzip bzw. im Wesentlichen aus einer Sicht- und Funktionsprüfung. Diese Prüfungen sollen sicherstellen, dass das Gerät in einem sicheren Zustand befindet, ordnungsgemäß arbeitet und kein Verlust der Sicherheit besteht und gegebenenfalls Mängel bzw. Schäden festgestellt und behoben werden.

Als befähigte Personen gelten die Wartungsarbeiter des Herstellers oder Lieferanten angetroffen werden. Um dies zu kontrollieren, muss ein entsprechend ausgebildetes Fachpersonal des eigenen Betriebes mit der Prüfung beauftragt. Vor der Inbetriebnahme ist die Funktion des Kettentriebes im unbelasteten Zustand zu testen.

MONTAGE

Überprüfung des Anschlusspunktes

Der Anschlusspunkt für das Hebezeug ist so zu wählen, dass die Tragkonstruktion, an der es montiert werden soll, eine ausreichende Stabilität besitzt und die zu erwartenden Kräfte sicher aufnehmen werden können.

Es darf keine Gelenke, die die Lastkette des Geräts auch unter Last frei ausrichten kann, da sonst unzulässige Zusatzbelastungen auftreten können.

Die Auswahl und Bemessung der geeigneten Tragkonstruktion obliegt dem Betreiber.

PRÜFUNG VOR ARBEITSBEGINN

Vor jedem Arbeitsbeginn ist das Gerät einschließlich der Tragmittel, Ausrüstung und Tragkonstruktion auf außergewöhnliche Mängel und Fehler wie z.B. Verformungen, Anrisse, Verschleiß und Korrosion sowie auf die Bremsfunktion und die Welle zu überprüfen.

Bremse prüfen.

Vor jedem Arbeitsbeginn ist die Funktion der Bremse prüfen:

Dazu ist mit dem Gerät eine Last über eine kurze Distanz zu ziehen, zu ziehen oder zu spannen und wieder abzuziehen bzw. zu entlasten. Beim Loslassen des Handhebels muss die Bremse freigehalten werden und darf nicht wieder freigehalten werden.

Diese Überprüfung soll sicherstellen, dass auch bei Temperaturen unter 0°C die Bremseschiben nicht versiegeln sind. Sie ist mindestens zweimal zu wiederholen, bevor mit weiteren Arbeit begonnen wird.

ACHTUNG: Bei Funktionsstörung der Bremse ist das Gerät sofort außer Betrieb zu setzen und Rückrapsche mit dem Hersteller zu holen!

Überprüfung des Anschlusspunktes

Der Anschlusspunkt für das Hebezeug ist so zu wählen, dass die Tragkonstruktion, an der es montiert werden soll, eine ausreichende Stabilität besitzt und die zu erwartenden Kräfte sicher aufnehmen können.

Es ist dafür zu sorgen, dass sich das Gerät auch unter Last frei ausrichten kann, da sonst unzulässige Zusatzbelastungen auftreten können.


Die Auswahl und Bezeichnung der geeigneten Tragkonstruktion obliegt dem Betreiber.

Überprüfung der Kettenbeschaffenheit

Das Kettenstück muss ständig am Einsatzort des Produktes verfügbar sein. Neben der Betriebsanleitung und den im Verwendertyp angegebenen Anweisungen gelten entsprechende gesetzliche Bestimmungen und die anerkannten Regeln für sicheres- und fachgerechte Arbeiten zu beachten.

Das Personal für Bedienung, Wartung oder Reparatur des Produktes muss die Anweisungen der Betriebsanleitung und der Betriebsanleitung befolgen.

Die beschriebenen Schutzmaßnahmen führen nur dann zu der erforderlichen Sicherheit, wenn das Produkt bestimmungsgemäß betrieben und unterstreichend den Hinweisen der Betriebsanleitung wird. Der Betreiber ist verpflichtet, einen sicheren und gefahrfreien Betrieb zu gewährleisten.



Um den Klappgriff in seine mittligen Ausgangsposition zurückzukehren, den Griff gegen die Federkraft aus seinem Konusitz herausziehen und ihn gleichzeitig in die Ausspannung im Hebel zurückzuführen. Darüber darstellen, dass die Griffflächen des Griffes möglichst parallel zur Ausspannung im Hebel stehen. Der Klappgriff wird durch Federkraft in seiner Mittelposition gehalten.

Überprüfung des Kettenlaufwegs

Der Anschlusspunkt für das Hebezeug ist so zu wählen, dass die Tragkonstruktion, an der es montiert werden soll, eine ausreichende Stabilität besitzt und die zu erwartenden Kräfte sicher aufnehmen können.

Die Laufbahn darf auf äußere Fehler, Verformungen, Anrisse, Korrosionsnarben, Verschleiß und ausreichende Schmierung überprüfen.


Überprüfung des Kettenlaufwegs

Der Trafo bzw. Lasthalter muss auf Risse, Verformungen, Beschädigungen, Abrundung und Korrosionsnarben überprüfen. Der Sicherheitsbügel muss leichtgängig und voll funktionsfähig sein.

Überprüfung des Kettenlaufwegs der Unterfläche


Vor jeder Inbetriebnahme einer oder mehrsträngiger Geräte ist darauf zu achten, dass die Lastkette nicht verdreht oder verschraubt ist. Bei zwei- oder mehrsträngigen Kettenlaufwegen darf eine Verdrehung z.B. dann kommen, wenn die Unterfläche umgeschlagen wurde.

Bei Kettenrissatz ist auf richtigen Kettenverlauf zu achten. Die Ketterschwellenlänge muss nach außen zeigen.



Heben der Last:
Den rückwärtigen Umschalthebel entlässt seine Achse zurück und diese dann in die Position "1" schwingen. Heben auf das weite Einschalen des Schnellhebels. Mit dem Handhebel Pumpbewegungen ausführen. Wenn das Hebezeug unter Last steht, ohne dass damit gearbeitet wird, muss der Schnallhebel in Stellung Heben "1" verbleiben.

Senken der Last:
Den rückwärtigen Umschalthebel entlässt seiner Achse zurückrücken und diesen dann in die Position "1" schwingen. Heben auf das weite Einschalen der Schnallhebele. Mit dem Handhebel Pumpbewegungen ausführen. Mit dem Handhebel Pumpbewegungen ausführen.



Verspannung der Bremse:
Wird ein unter Last stehendes Hebezeug durch Abheben der Last bzw. Einneinanderrollen plötzlich entlastet, ohne dass zuvor die Serkarte eingelegt wurde, so bleibt die Bremse geschlossen. Ein Schließen der Bremse erfolgt ebenfalls, wenn der Lasthalter mit der Unterfläche zu fest gegen das Gehäuse gezogen wird.

Lösen der Bremse:
Schnellhebel in Richtung Senken "1" drehen und den Handhebel ruckartig durchdrücken. Falls die Verspannung sehr hoch ist, kann die Bremse mit einer schlagartigen Belastung auf dem Handhebel freigesetzt werden.

Yale Überlastsicherung (optional):
Die Überlastsicherung ist auf ca. 25% (+15%) Überlast eingestellt. Die Einstellung der Überlastsicherung darf nur durch eine befähigte Person erfolgen.

Bei Überschreiten der Überlastsicherung ist die Überlastsicherung in Funktion und verhindert ein weiteres Anheben der Last, während ein senken weiter möglich ist.

PRÜFUNG, WARTUNG & REPARATUR

Laufende bestehenden national/internationalen Unfallverhütungs- bzw. Sicherheitsvorschriften müssen Hebezeuge

gemäß der Gefahrenbeurteilung des Betreibers, vor dem Betriebserlaubnis sowie den Anforderungen des Geräts und Tragkonstruktion oder sonstiger Verfahrens zu erledigen.


Die Prüfungen und die wiederholten Prüfungen müssen dokumentiert werden (z.B. in der CMCO-Werkbescheinigung).

Auf dem Handhebel, auf dem die Prüfungen und Wiederholungen stattgefunden haben, ist das Hebezeug (ab 100kg) zu befestigen und in einer Falleinwehr einzubauen und mit dem Hebezeug eine gehobene Last in eine oben abgespannte Falleinwehr einzubauen, wird die Anlage als krank gemacht und es sind ggf. weitere Prüfungen durchzuführen.

Ladebeschädigungen sind auszuschließen, um Korrosion zu verhindern. Alle Geleitketten und Gleitflächen sind leicht zu schmieren. Bei starker Verschmutzung ist das Gerät zu reinigen.


Stahlteilen nach 10 Jahren muss das Gerät einer Generalüberholung unterzogen werden. Insbesondere die Maße der Lastkette, des Last- und des Tragkragens bedürfen der Beobachtung.

ACHTUNG: Die jeweiligen Einsatzbedingungen (z.B. in der Galvanik) können kürzere Prüfintervalle notwendig machen.



Prüfung der Lastkette (nach DIN 685-5)
 Die Lastketten müssen im ungelasteten Zustand nach 50 Betriebsstunden auf mechanische Schäden überprüft werden. Sie muss auf äußere Fehler, Verformungen, Anrisse, Korrosionsarbeiten, Verschleiß und ausreichende Schmierung überprüft werden. Rundstahlketten müssen austauschbar werden, wenn die ursprüngliche Nenndicke 'd' um mehr als 10% abgenommen hat oder wenn die Kette über eine Trennung 'pn' eine Längenänderung von 3% erfahren hat.

Die Nominalwerte und Verschleißgrenzen sind Tabelle 2 zu entnehmen. Bei Erreichen eines der Grenzwerte ist die Lastkette auszutauschen.



d = Nenndicke der Kette / Nominal thickness of chain

Epaisseur nominale de la chaîne

d₁, d₂ = Inwert / Actual value / Valeur réelle

$$d_{\text{min}} = \frac{d_1 + d_2}{2} \leq 0,9 \text{ d}$$

Nominalwerte und Verschleißgrenzen / Nominal values and wear limitation Valeurs nominales et limites d'usure						
YaleERGO 360	750	1500	3000	6000	9000	
Rundstahlketten / Round steel chain / Chaînes à maillons	[mm]	8,6 / 11,7	7,1 / 12,3	10,9 / 16	10,9 / 20	10,9 / 25
Gelenkketten / Grade 80		V	V	V	V	V
Durchmesser, Diamètre, Diameter	[mm]	6,0	7,1	9,0	9,0	10,0
Spannung, Tension, Tension	[mm]	5,0	6,4	9,0	9,0	9,5
Teilung (Pitch) / Division	[mm]	17,0	21,8	30,3	30,0	30,0
Winkel (Angle) / Angle	[mm]	24,0	24,0	26,4	26,4	29,4
Mindestlänge / Length / Longueur	[mm]	117,0	167,0	231,0	300,0	360,0
Maximallänge / Length / Longueur	[mm]	111,0	162,0	237,0	312,0	317,2

Wartung der Lastkette

Kettenschmierung ist in den Gelenkketten ist in den weitaus meisten Fällen auf ungenügende Pfeife der Kette zurückzuführen. Um eine optimale Schmierung der Umlenkungen zu gewährleisten, muss die Kette in regelmäßigen Abständen im Einsatz abgeschrägt werden. Zudem müssen die Gelenke der Kette regelmäßig geschmiert werden. Bei verschleißfördernden Umgebungsbedingungen, wie z.B. Sand etc. sollte ein Trockenschmiermittel, wie z.B. PTFE-Spray, verwendet werden. Durch eine kontinuierliche Schmierung kann die Lebensdauer auf 20- bis 30-fache gegenüber einer ungewarteten Kette verlängert werden.

- Beim Schmiervorgang ist die Kette zu entlasten, damit das Öl die verschleißfördernden Stellen optimal erreichen kann. Bei extremen Umgebungen müssen Stahlsternen aufwändiger ansetzen, kommt es zu einem erhöhten Kettenverschleiß.
- Es kann vorkommen, dass die Kette von außen zu schmieren, weil so nicht gewährleistet ist, dass sich in den Umlenkern ein Schmierfilm aufbaut.
- Bei konstantem Hubweg der Kette muss auf den Umlenkbereich von Hu. in Senkschrauben geachtet werden.
- Es ist darauf zu achten, dass die Lastkette über ihre gesamte Länge geschmiert wird, auch der Teil der Kette, der sich im Gehäuse befindet.
- Verschmutzung durch Petroleum oder einem ähnlichen Reinigungsmittel säubern, keinesfalls die Kette erhitzen.
- Beim Schmiervorgang muss der Verschleißzustand der Kette mit überprüft werden.

ACHTUNG: Es ist dafür Sorge zu tragen, dass kein Schmiermittel in den Bremsraum gelangt. Ein Versagen der Bremse kann die Folge sein.

Aus tauschen der Lastkette

Die Lastkette ist bei sichtbaren Beschädigungen oder Verformungen, jedoch spätestens bei Erreichen der Abreißersteife, durch eine neue Kette ersetzen und Güte zu setzen. Der Austausch einer abgerissenen Lastkette darf nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. Das Gerät darf nicht eingesetzt werden, die vom Hersteller zugelassen sind. Bei Nichtbeachtung dieser Vorgaben entscheide die gesetzliche Gewährleistung bzw. Garantie mit sofortiger Wirkung.

HINWEIS: Ein Lastkettenwechsel ist ein dokumentationspflichtiger Vorgang!

Einsatzbereiche Hebezeug

• Neue Kette nur in ungelasteten Zustand einzeln.

- Als Hilfsmittel wird ein offenes Lastkettenstück benötigt. Es kann durch Herausschneiden eines Stückes aus einem vorhandenen Kettenglied gleicher Dimension hergestellt werden. Dabei muss die Länge des herausgetrennten Stückes mindestens der Kettengliedstärke entsprechen.
- Lastketten von allen Lastketten demonstrieren und offenes Kettenglied in das loose Ende des Hilfsmittels einsetzen.
- Die neu geschmierte Lastkette ist ebenfalls in das offene Kettenglied einzuhängen und darunter dem Hubwerk zu ziehen (Handrat im Uhrzeigersinn drehen).
- Kette muss vertikal gehalten werden. Die Schweißnaht müssen vom Lastkettenrad nach außen weisen.

- Sobald die alte Lastkette das Hubwerk durchlauf hat, kann sie zusammen mit dem offenen Kettenstück ausgetragen und der Ladehaken an der neu eingezogenen Kette befestigt werden.
- Das Kettenendstück muss vom Leerstrang der alten, ausgetauschten Lastkette entfernt und an Leerrad der neuen eingezogenen Kette angebracht werden.

ACHTUNG: Das Kettenendstück muss unbedingt am losen Kettenende (Leerstrang) montiert vorhanden sein!

Mehrsträngiges Hebezeug

ACHTUNG: Neue Kette nur im ungelasteten Zustand der Unterflasche einzeln, da die Unterflasche sonst beim Lösen der Lastkette herunterfallen kann.

Verletzungsschutz

- Als Hilfsmittel wird ein offenes Lastkettenstück benötigt. Es kann durch Herausschneiden eines Stückes aus einem vorhandenen Kettenglied gleicher Dimension hergestellt werden. Dabei muss die Länge des herausgetrennten Stückes mindestens der Kettengliedstärke entsprechen.
- Das Ende der Lastkette vom Gehäuse der Hubwerke oder der Unterflasche lösen (nur Modell).
- Vorbetriebliches: offenes Lastkettenstück in das offene Kettenrad einhängen und durch die Unterflasche und das Hubwerk ziehen (Handrat im Uhrzeigersinn drehen).
- Kette nicht verdreht einbauen. Die Schweißnaht müssen vom Lastkettenrad nach außen weisen.
- Sobald die alte Lastkette das Hubwerk durchlauf hat, kann sie zusammen mit dem offenen Kettenstück ausgetragen werden.
- Das Ende des Leerrangs der ausgetauschten Lastkette am Gehäuse/Rahmen bzw. an der Unterflasche (modellabhängig) des Hebezeuges befestigen.
- Loses Ende des Leerrangs der neuen Lastkette wieder mit dem Kettenendstück verseinen.

ACHTUNG: Das lose Leerrangelange muss unbedingt am Kettenendstück montiert sein (Fig. 1).

Prüfung des Last- und Traghakens

Die Prüfung der Haken auf Verformung, Beschädigungen, Oberflächenbeschädigung und Korrosion ist nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr durchzuführen. Die prüfenden Personen müssen eine mindestens zwei Jahre praktische erforderlich machen. Haken, die laut Prüfung verworfen wurden, sind durch neue zu ersetzen. Schweißarbeiten an Haken, z. B. zum Ausbessern von Abrasionen sind nicht zulässig. Trag- und Lasthaken müssen auf die ursprüngliche Nenngröße abgestimmt werden. Maximal dürfen die Abmessungen um 10% aufgeweitet sein oder wenn die Nenngröße durch Abrasion um 5% abgenommen haben. Die Nominalwerte und Verschleißgrenzen sind Tabelle 3 zu entnehmen. Bei Erreichen eines der Grenzwerte sind die Bauteile auszutauschen.



Nominalwerte und Verschleißgrenzen / Nominal values and wear limitation
Valeurs nominales et limites d'usure

YaleERGO 360	750	1500	3000	6000	9000	
Hakenöffnungsmaß / Hook opening / Largeur du crochet	a _{yy} [mm]	27,0	31,0	40,0	44,0	60,0
Öffnung zu crutch	b _{yy} [mm]	29,7	35,2	44,0	49,4	74,8
Hakenbreite / Hook width / Largeur du crochet	b _{yy} [mm]	15,0	19,5	20,0	32	50
Länge du crochet	b _{yy} [mm]	14,3	18,5	19,0	30,4	47,5
Hakenhöhe / Hook height / Hauteur du crochet	h _{yy} [mm]	20,0	26	37	45	68
Hauteur	h _{yy} [mm]	19,0	24,9	34,8	42,6	64,6

Prüfung der Bremsen

Bei Ausfallgeschwindigkeit (z.B. defekten Frictionsscheiben) ist sofort mit dem Hersteller Rückrufrechte zu halten. Alle Bauteile der Bremse sind auf Verschleiß, Beschädigungen, Verfärbungen durch Überhitzung und Funktion hin zu überprüfen.

Frictionsscheiben unbedingt frei von Fe. Ox. Wasser und Schmutz halten. Die Verklebung der Frictionsscheiben ist zu überprüfen.

Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachwerkstätten, die Original Yale Ersatzteile verwenden.

Nach einer erfolgten Reparatur sowie nach langerem Standzeit ist das Hebezeug vor der Wiedererbetriebnahme erneut zu prüfen.

Die Prüfungen sind vom Betreiber zu veranlassen.

TRANSPORT, LAGERUNG, AUßERBETRIEBNAHME UND ENTSORGUNG

Beim Transport des Gerätes sind folgende Punkte zu beachten:

- Gerät nicht stören, zwingen, zermahlen oder zerstören.
- Die Lastkette ist so zu transportieren, dass sie sich nicht verknoten kann und sich keine Schrauben bilden können.
- Gerät auf Transportmittel verwenden. Diese richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten.

Bei der Lagerung oder der vorübergehenden Außerbetriebnahme des Gerätes sind folgende Punkte zu beachten:

- Gerät an einem sauberen und trockenen Ort lagern.
- Das Gerät inkl. aller Zubehörteile von Verschmutzung, Feuchtigkeit und Schäden durch eine schlechte Lagerung zu schützen.
- Haken vor Korrosion schützen.
- Die Kette ist mit einem leichten Schmiermittel zu überziehen.

ACHTUNG: Es ist dafür Sorge zu tragen, dass kein Schmiermittel in den Bremsraum gelangt. Ein Versagen der Bremse kann die Folge sein.

• Da bei Temperaturen unter 0 °C die Bremsbeschläge vereisen können, sollte das Gerät mit geschlossener Bremse gelagert werden. Hierzu den Umschaltknopf auf Heben (↑) und mit dem Handhebel bei gleichzeitigem Festhalten des Laststranges drücken.


• Soll das Gerät nach der Außerbetriebnahme wieder zum Einsatz kommen, ist es zu einer erneuten Prüfung durch eine befähigte Person zu unterziehen.

Entsorgung

Nach Außerbetriebnahme sind die Teile des Gerätes entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Wiederverwertung zuzuführen bzw. zu entsorgen.

Weitere Informationen und Betriebsanleitungen zum Download sind unter www.cmc.eu zu finden!

Beschreibung	Description	Description
1 Tragkran	1 Top hook	1 Crochet de suspension,
mit Sicherheitsbügel	with safety latch	lingot de sécurité
2 Gebrauch	2 Housing	2 Carter
3 Lade	3 Load	3 Charge de charge
4 Unterflasche	4 Bottom hook	4 Moufle de charge
5 Ladehaken	5 Load hook	5 Crochet de charge,
mit Sicherheitsbügel	with safety latch	lingot de sécurité
6 Handrat	6 Lever	6 Levier de manœuvre
7 Schaltknob	7 Pawl rod lever	7 Levier levier
8 Handhebel	8 Hand lever	8 Levier de manœuvre
9 Kettenstück	9 Chain stop	9 Arrêt de chaîne
10 Handgriff, klappbar	10 Handle, titable	10 Poignée, rabattable



EN - Translated Operating Instructions (Also applicable for special versions)

INTRODUCTION

Products of CMCO Industrial Products GmbH have been built in accordance with the state-of-the-art and generally accepted engineering standards. Nonetheless, incorrect handling when using the products may cause dangers to life and limb or the user or third parties. The operating company is responsible for the proper and professional instruction of the operating personnel. For this purpose, all operators must read these operating instructions prior to starting work.

These operating instructions are intended to acquaint the user with the product and enable him to use it to the full extent of its technical capabilities. The operating instructions also serve to instruct the operator to operate the unit correctly, safely, correct and economic way. Acting in accordance with these instructions helps to avoid damage, reduce the costs and downtime due to damage to the reliability and lifetime of the product. The operating company is also obliged to keep the operating manual of the product is operated. Apart from the operating instructions and the accident prevention act valid for the respective country and area where the product is used, the common accident prevention regulations of the operating work must also be adhered to.

The personnel responsible for operation, maintenance or repair of the product must read, understand and follow these operating instructions.

The indicated protective measures will only provide the necessary safety, if the product is operated correctly and installed and/or maintained according to the instructions. The operating company is committed to ensure safe and trouble-free operation of the product.

CORRECT OPERATION

The unit is used for lifting, lowering, pulling and tensioning of loads.

The unit is also suitable for shunting of loads on trucks etc. on public roads according to EN 12195. Tensioning force STF and hand force SHF, which are indicated on the identity plate, must be taken into account (→ Tab. 1).

ATTENTION: The unit may be used only in situations in which the load carrying capacity of the device and/or the supporting structure does not change with the load position.

Any different or exceeding use is considered incorrect. Columbus McKinnon Industrial Products GmbH will not accept any liability resulting from such use. The risk is borne by the user or operating company alone.

The load capacity indicated on the unit is the maximum working load limit (WLL) that may be applied.

If the hoist is to be used for frequent lowering from large heights or in indexed operation, first consult the manufacturer for advice because of possible overheatings.

The hoist must be lowered until the load is at least 10% above the load centre of the load centre of gravity (S) when the load is lifted, in order to avoid sway load during the lifting process.

The selection and calculation of the appropriate supporting structure are the responsibility of the operating company.

The attachment point and its supporting structure must be designed for the maximum loads to be applied and must have sufficient load capacity.

The operator must ensure that the hoist is suspended in a manner that makes it possible to operate the unit without exposing himself or other personnel to danger by the unit or the load.

The operator may start moving the load only after it has been attached correctly and all persons are clear of the danger zone.

Do not lift the load if the hoist is suspended under a suspended load.

A lifted or clamped load must not be left unattended or remain lifted or clamped for a longer period of time.

The hoist must not be used at ambient temperatures between +10° and +45°C. Consult the manufacturer in the case of extreme working conditions.

ATTENTION: Before use at ambient temperatures of less than 0°C, check the brake for freezing by lifting and lowering a small load 2-3 times.

Prior to operating the hoist in special atmospheres (high humidity, salty, caustic, alkaline or containing hazardous materials (e.g. metal compounds, radioactive materials), consult the manufacturer for advice.

For attaching a load, one approved and certified lifting tackle must be used.

Consult the manufacturer in the case of extreme working conditions in addition to compliance with the maintenance instructions.

In case of functional defects or abnormal operating noise, stop using the hoist immediately.

INCORRECT OPERATION

(List of prohibited)

Do not exceed the rated load capacity (WLL) of the unit and/or the suspension and the supporting structure.

The unit must not be used for pulling free load beds. It is also prohibited to allow loads to drop from the hook in a slack condition (danger of chain breakage).

Removing or covering labels (e.g. adhesive labels), warning information signs or the identity plate is prohibited.

When handling loads ensure that the load does not swing or come into contact with other objects.

The load must not be moved into areas which are not visible to the operator. If necessary, the hoist must be suspended under a suspended load.

Driving the unit with a motor is not allowed.

The lever must not be extended. Only original hand levers must be used.

The unit must not be operated with more power than the power of a person.

Welding on hook and load chain is strictly forbidden. The load chain must never be used as a ground connection during welding.

Suds and oil must not be applied to the load chain or the bottom block is forbidden.

The load chain must not be used as a chain sling.

A unit changed without consulting the manufacturer must not be used.

Do not use the hoist for pulling free load beds.

Do not knot the load chain or connect it by using pins, bolts, screw drivers or similar. Do not repair load chains installed in the hoist.

Removal of the safety devices of the load hook is forbidden.

Never attach the load to the tip of the hook. The lifting tackle must always be seated in the saddle of the hook.

Do not use the hoist as an operational limit device.

Turning of loads under normal operating conditions is not allowed. The bottom blocks of the hoist are not designed for this purpose. If loads must be turned in nominal operating conditions, the hoist or the operating company must be consulted.

Only one load lifting attachment may be suspended in the load hook of the hoist.

Never reach into moving parts.

Do not allow the unit to fall from a tense height. Always place it properly on the ground.

The unit must not be used in potentially explosive atmospheres.

ASSEMBLY

Inspection of the attachment point

The attachment point for the hoist must be selected so that the supporting structure to which it is fixed has sufficient stability and to ensure that the expected forces can be safely absorbed.

The unit must align freely also under load in order to avoid impermissible additional loading.

The selection and calculation of the appropriate supporting structure are the responsibility of the operating company.

INSPECTION BEFORE INITIAL OPERATION

Prior to initial operation, before it is put into operation again and after substantial changes, the unit must be visually inspected and tested by a competent person. The inspection mainly consists of a visual inspection and a function check. These inspections are intended to establish that the hoist is in a safe condition, has been set up completely and is ready for operation and that any defects or damages are detected and repaired.

Competent persons may be, for example, the maintenance engineers of the manufacturer or the supplier. However, the company may also assign performance of the inspection to its own appropriately trained special personnel.

Before putting the unit into operation, check functioning of the chain drive in unloaded condition.

INSPECTION BEFORE STARTING WORK

Before starting work, inspect the unit including the suspension, equipment and supporting structure for visual defects, e.g. deformations, superficial cracks, wear and corrosion marks. In addition also test the brake and check that the hoist and the load are correctly attached.

Checking the brake function:

Before starting work, visually check operation of the brake:
To do this, lift, pull or tension and lower or release a load over a short distance with the unit. When the hand lever is released, the load must be held in any position.

This check is intended to ensure that even at temperatures below 0°C, the brake disks are not frozen. Repeat it at least twice, before starting further work.

ATTENTION: If the brake does not function properly, the unit must be immediately taken out of service and the manufacturer must be contacted!

Inspection of the attachment point

The attachment point for the hoist must be selected so that the supporting structure to which it is fixed has sufficient stability and to ensure that the expected forces can be safely absorbed.

The unit must align freely also under load in order to avoid impermissible additional loading.

The selection and calculation of the appropriate supporting structure are the responsibility of the operating company.

Inspection of the load chain

The inspection of the load chain for sufficient lubrication and check for external defects, deformations, superficial cracks, wear and corrosion marks.

Inspection of the chain stops

The chain stops must always be fitted to the loose chain end. There must be no wear or incorrect alignment.

Inspection of the top hook and load hook


The top resp. load hooks must be checked for cracks, deformations, damage, wear and corrosion marks. The safety latch must move freely and be fully functioning.

Inspection of chain reeling in the bottom block

All units with two or more chain falls must be inspected before initial operation to ensure that the load chain is not twisted or kinked. The chains of hoists with two or more falls must be checked whether the bottom block is rolled over, for example.

When replacing the chain, make sure that the chain is reeled correctly. The chain weld must point outwards.

To move the handle back into its starting position the handle has to be pulled forwards out of its conical seating and simultaneously tilted back inside the lever. To do so the spherical surfaces of the handle should stay parallel to the slot inside the handle. The handle will be held in its position by spring load.



Lifting the load


Pull the rewardswell rod lever apart. It is axis backwards and tilt to position "1". Make sure that the lever will click exactly into place.

Operate hand lever with pumping action. If work is stopped while the hoist is still under load, the pawl rod lever must remain in the lifting position "1".

Lowering the load

Pull the rewardswell rod lever along its axis backwards and tilt to position "1". Make sure that the lever will click exactly into place.

Operate hand lever with pumping action.



Brake jamming:
If a load which is under load, is suddenly relieved of load pressure, e.g. by lifting off the load or when pulling down walls, and lowering has not been initiated first, the brake will remain locked. The brake will also lock if the load hook with the bottom block is pulled too tightly against the housing.

Releasing the jammed brake

Turn pawl rod lever to the position "1" and operate hand lever with a vigorous stroke. If the brake is jammed on extremely light, it can be released by striking the hand lever.

Overload protection device (optional)

The overload protection device is set to approx. 25% (15%) overload. Its adjustment must only be carried out by a competent person.

When the load limit is exceeded, the overload protection device is activated and prevents further lifting of the load, lowering is still possible.

INSPECTION, SERVICE & REPAIR

According to national and international accident prevention and safety regulations issued by the relevant authorities, the following points must be observed:

- in accordance with the risk assessment of the operating company
- prior to initial operation
- before returning the unit to service again following a shut down
- after substantial changes
- however, at least once per year, by a competent person.

ATTENTION: Actual operating conditions (e.g. operation in galvanizing facilities) may dictate shorter inspection intervals.

Repair work may only be carried out by a specialist workshop that uses original Yale spare parts. The inspection (mainly consisting of a visual inspection and a function check) must determine that all safety devices are complete and fully operational and cover the entire range of the unit, suitable, effective and supporting structure with respect to damage, wear, corrosion or any other alteration.

Initial operation and recurring inspections must be documented (e.g. in the CMCO service logbook or comparable documents).

If required, the results of inspections and appropriate repairs must be verified. If the hoist from 11 lifting weight is fitted on or in a trolley and if the hoist is used to move a load that is held several meters above the ground, the hoist is considered to be a crane and the crane inspection must be carried out as required.

Paint damage should be touched up in order to avoid corrosion. All joints and sealing surfaces should be slightly greased. In the case of heavy contamination, the unit must be cleaned.

The unit must be given a general overhaul after 10 years, at the latest.


In particular, check the dimensions of the load chain, the load hook and the top hook.

ATTENTION: After the replacement of components, a subsequent inspection by a competent person is obligatory!

Inspection of the load chain (acc. to DIN 685-5)

Load chains must be inspected for mechanical damage at annual intervals, however after 50 operating hours, at the latest. Inspect the load chain for sufficient lubrication and absence of cracks, deformations, superficial cracks, wear and corrosion marks.

Round-section steel chains must be re-inspected after the following intervals: d_{min} on each chain link with the worst wear has been reduced by more than 10% or over 11 pitches ($11 \times p_n$) by 5% or over 11 pitches ($11 \times p_n$) by 3%. Nominal dimensions and wear limits are shown in table 2. If one of the limit values is reached, the load chain must be replaced.



YerErgo X60						
Total load / Capacity / Capacité	750	1600	3000	6000	9000	
Antennal Length / Longueur / Number of chain fells	1	1	1	2	3	
Dimensions of the unit in mm / Dimensions de la châssis en mm	58 x 17,1	7,1 x 21	10 x 28	10 x 28	10 x 28	
Width of the base plate / Largeur de la plaque de base	[mm]	320	375	446	563	696
Height of the base plate / Hauteur de la plaque de base	[mm]	327	327	377	377	377
Width of the base plate / Largeur de la plaque de base	[mm]	21,4	27,5	41,0	42,0	52,0
Height of the base plate / Hauteur de la plaque de base	[mm]	8,7	9,6	17,2	29,8	48,5
Overall height / Hauteur totale / Total height	[mm]	750	1600	3000	6000	9000
Overall weight / Poids total / Total weight	[kg]	21,4	27,5	41,8	42,0	52,0

IT - Traduzione delle istruzioni per l'uso originali (valide anche per versioni speciali)

PREMESA

Le istruzioni per l'uso CINCO Industrial Products GmbH sono stati costituiti in conformità agli standard tecnici di generazione generalmente approvata Tuttavia, un uso non corretto dei prodotti può causare pericolosi all'incapacità e alla vita degli utenti o di terzi ed eventuali danni materiali.

La società utilizzatrice è responsabile dell'istruzione conforme e professionale del personale operativo. A tal fine, tutti gli operatori devono leggere immediatamente queste istruzioni per l'uso.

Le presenti istruzioni per l'uso hanno lo scopo di far familiarizzare l'utente con il prodotto utilizzando le possibilità di impiego in modo conforme. Le istruzioni per l'uso consentono di ridurre i rischi per l'utente, di minimizzare il pericolo di danni materiali, corretto ed economico. Seguendo queste istruzioni si possono evitare pericoli, ridurre i costi di riparazione e di manutenzione e allo stesso tempo aumentare l'affidabilità e la durata del prodotto. La società produttrice non è responsabile se il prodotto non viene utilizzato correttamente e installato e/o scattato a manutenzione come indicato nelle istruzioni. La società utilizzatrice si impegna a garantire un funzionamento del prodotto sicuro ed efficiente da pericoli.

ATTENZIONE: Il peso deve essere utilizzato in particolari situazioni in cui la sua posizione e/o la struttura non vengano modificate dalla posizione del carico.

Ogni uso deve essere impostato e sicuro. Columbus McKinnon Industrial Product GmbH non accetta nessuna responsabilità per danni dovuti a tale uso. Il rischio è a carico del singolo utilizzatore o della società.

La portata indicata sull'unità (WLL) è il carico massimo consentito.

Utilizzando questo prodotto, soprattutto con altezze elevate e nel funzionamento ciclico, è necessario consultare in precedenza la casa produttrice per eventuali suraccarimenti.

Durante il trasporto del carico, sia il gancio di sospensione sia quello di caccia dell'unità devono essere perpendiculari al bancone (S) del carico, per prevenire l'oscillazione di quest'ultimo durante l'oscillazione.

La società utilizzatrice si impegna a fornire le seguenti istruzioni alla società utilizzatrice.

Il punto di sospensione e la sua struttura portante devono essere progettati per i carichi massimi previsti (o uno proprio dell'unità o portante).

Al momento di procedere alla sospensione dell'unità, l'operatore deve assicurarsi che il paranco, l'unità stessa, la sospensione e il carico non possano arretrare pericolosi a sé stesso o ad altri.

L'operatore deve iniziare a muovere il carico solo dopo che sia stato agganciato correttamente e che tutte le persone siano fuori dalla zona di pericolo.

Non è permesso di lasciare la catena a rotolare o di sollevare un carico soltanto.

Non lasciare i carichi in condizioni bloccate o sospese per lungo tempo o senza sorveglianza.

Il prodotto può essere impiegato a una temperatura ambiente tra -10°C e +60°C.

Consultare la casa produttrice in caso di condizioni di lavoro estreme.

ATTENZIONE: In caso di temperatura ambiente inferiore a 0°C, verificare prima dell'uso la presenza di ghiaccio sul freno, sollevando e abbassando un piccolo carico per 3 volte.

Consultare la casa produttrice prima dell'utilizzo se il paranco viene impiegato in ambienti particolari (alto tasso di umidità, corrosione, salinità, acrilinoli) per trasportare materiali pericolosi (es. materiali fusi ad alte temperature e radiativi).

Per l'ancoraggio di un carico, è necessario utilizzare solo strumenti omologati e collaudati.

L'utilizzo conforme è determinato dall'osservanza delle istruzioni per l'uso nonché delle istruzioni per l'installazione. In caso di malfunzionamenti o anomali rumori di funzionamento, è necessaria l'immediata messa fuori funzione del paranco.

UTILIZZO NON CONFORME

(elenco non completo)

La portata dell'unità (WLL), della sospensione o della struttura portante non deve essere superata.

L'unità non deve essere utilizzata per lo spostamento di carichi fissi. È altresì vietato lasciar cadere un carico nella catena allargata (periodo di ritorno della catena).

E' vietato di sollevare la catena con gli occhiali (es. con etichette adesive), dei segnali di avvertenza o della targhetta di identificazione.

Durante il trasporto del carico è necessario prevenire il movimento oscillatorio e l'urto con altri oggetti.

Il carico non deve muoversi nelle zone non visibili dall'operatore. Se necessario, deve ricorrere alla posizione binaria.

E' vietato di utilizzare la struttura portante del dispositivo.

Non è consentito il prolungamento della leva. È necessario usare solo leve manuali originali.

L'unità deve essere azionata da una sola persona.

Sono vietati i lavori di saldatura sul gancio e sulla catena di carico. La catena di carico non deve essere utilizzata come cavo di messa a terra durante i lavori di saldatura.

E' vietato di sollevare obliqua, ovvero i carici lateralmente dell'allungamento o del bozzello con attacco inferiore.

La catena di carico non deve essere utilizzata come catena di ancoraggio (braccia a catena).

Non deve essere utilizzata un'unità modificata senza la consultazione della casa produttrice.

E' vietato usare del paranco per il trasporto di persone.

Non annodare la catena di carico né collezionare con essa, fili, acciuffatori o simili. Le catene di carico intrecciate in modo faticoso e parzialmente disegnate possono essere pericolose.

E' vietato di sollevare la catena di carico dal gancio di sospensione o di carico.

Non caricare la punta del paranco. Lo strumento di ancoraggio deve sempre trovarsi allo stato del garante.

Impossibilità di sollevare la catena non deve essere utilizzata come limite di corsa in condizioni normali di esercizio.

E' vietata la rotazione di carichi salvetti in condizioni normali di esercizio, poiché il bozzello di attacco inferiore non è concepito per questo scopo. Se è prevista la rotazione in condizioni normali di esercizio, è necessario utilizzare i cosiddetti perni antirotazione o consentire la catena di passare.

Un solido strumento di ancoraggio deve essere sospeso al gancio di carico del paranco.

Non toccare mai le parti in movimento.

Non lasciare l'unità su un'altezza elevata. Posizionare sempre in modo corretto sul pavimento.

L'unità non deve essere impiegata in un'atmosfera a rischio di esplosione.

MONTAGGIO

Verifica dei punti di ancoraggio

Il punto di ancoraggio, il paranco, deve essere scelto in modo tale che la struttura portante alla quale deve essere montato, abbia una shellina sufficiente e che le forze previste possano essere incaricate in modo sicuro.

È necessario far in modo che l'unità possa essere sollevata e abbassata liberamente sotto il carico.

In questo modo si evita che i carichi aggiuntivi non consentano.

La selezione e il calcolo della struttura portante ideana spettano alla società utilizzatrice.

COLLAUDO PRIMA DELLA PRIMA MESSA IN FUNZIONE

Prima della prima messa in funzione, prima della rimessa in funzione e dopo modifiche sostanziali, il prodotto, incluse la struttura portante deve essere controllato da una persona qualificata riconosciuta come tale dalla società utilizzatrice. Per l'esecuzione del collaudo, Tal collaudo devono garantire che il paranco si trovi in condizioni sicure, sia posizionato correttamente e pronto all'uso e quanto effetti o danni siano individuati.

*Tra le persone qualificate rientrano ad es. gli installatori di manutenzione della casa produttrice o del fornitore. L'imprenditore può incaricare anche il personale specializzato, titolato correttamente, della propria azienda per l'esecuzione del collaudo.

Prima della messa in funzione è necessario testare la funzione della trasmissione a catena in condizioni scariche.

COLLAUDO PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO

Prima di ogni inizio di lavoro, è necessario verificare la presenza di difetti e quasi visibili ad es. deformazioni, fessure, usura e segni di corrosione sull'unità, inclusa la sospensione, la struttura portante e la struttura del freno. È necessario inoltre controllare il freno e il corretto appandito della unità e del carico.

Controllo del funzionamento del freno.

Questo scopo è necessario sollevare, trainare e tenere un carico per una breve distanza con l'unità, quindi abbassarlo e scaricarlo. Rilasciando la leva manuale, il carico deve rimanere fermo.

Il controllo deve garantire che i dischi del freno non fischino anche con temperature inferiori a 0°C. Ripetere almeno due volte prima di iniziare con il lavoro successivo.

ATTENZIONE: In caso di malfunzionamento del freno, è necessario mettere l'unità immediatamente fuori servizio e consultare la casa produttrice.

Verifica dei punti di ancoraggio

Point d'ancrage per l'unità deve essere scelto in modo tale che la struttura portante sulla quale deve essere montato, abbia una stabilità sufficiente e che le forze previste possano essere incaricate in modo sicuro.

È necessario far in modo che l'unità possa anche alinearsi liberamente sotto il carico.

In questo modo possono garantire carichi aggiuntivi non consentiti.

Point d'ancorage e il calcolo della struttura portante ideana spettano alla società utilizzatrice.

Verifica della catena di carico

E' necessario verificare la presenza di difetti, deformazioni, danni, usura e segni di corrosione su gancio di sospensione e di carico. La stessa di sicurezza deve essere facilmente maneggiabile e completamente funzionale.

Verifica del terminale della catena

Il terminale della catena deve sempre e assolutamente essere montato sull'estremità allentata e non deve essere usato né allentato in modo errato.

ATTENZIONE: Il gancio di sospensione e di carico


E' necessario verificare la presenza di fessure, deformazioni, danni, usura e segni di corrosione su gancio di sospensione e di carico. La stessa di sicurezza deve essere facilmente maneggiabile e completamente funzionale.

Verifica dello scorrimento della catena del bozzello con attacco inferiore

Prima di ogni messa in funzione della unità a due o più spigoli, è necessario verificare che la catena di sollevamento sia attivata con il di fuori della zona di pericolo e che la catena non sia bloccata.

A questo scopo è necessario sollevarla una torsione, se ad es. il bozzello con attacco inferiore è stato ribaltato.

Per la sostituzione della catena è necessario ossenare il corretto scorrimento della catena. Il cordone di saldatura della catena deve indicare verso l'esterno.



Devono essere montate solo catene di carico autorizzate dalla casa produttrice. L'installamento di tale direttiva annula la garanzia legale per effetto immediato.

Controllo funzionale

Prima della messa in funzione è necessario testare la funzione perfetta della trasmissione a catena in condizioni scariche.

FUNZIONE / FUNZIONAMENTO

Installazione, manutenzione e controllo

Solo persone che hanno dimostrato di conoscerne e di avere la competenza di eseguire la manutenzione e il controllo indipendente dei paranci.


E' compito dell'imprenditore incaricarsi dell'installazione, della manutenzione e dell'avvertimento delle unità. L'operatore deve inoltre conoscere le normative di sicurezza specifiche del paese.

Rilascio della catena

Portare la leva di commutazione in posizione neutra. La catena può essere tirata in entrambe le direzioni e lo spezzare della catena di carico può essere così protetto velocemente.


ATTENZIONE: Il carico minimo per la chiusura automatica del freno corrisponde tra 10 e 15 kg.

Usa deve essere utilizzata la maniglia rotolata sulla leva, questa può essere piegata in avanti e indietro. La maniglia scatta in posizione con uno movimento chiaramente udibile. La sede conica della maniglia deve essere sempre pronta a sprigionare. Se necessario la sede deve essere pulita altrettanto bene quanto le parti associate.





Per spezzare la maniglia nella sua posizione di partenza, la maniglia deve essere tirata in avanti dalla sua sede conica e contemporaneamente indirizzata indietro all'interno della leva. A tale scopo il supporto di presa del manico deve restare parallelo alla fessura all'interno della mangia. La mangia sarà mantenuta nella sua posizione per mezzo della molla carica.



Sollevamento del carico


Tirare il manico della leva dell'asta allentando lungo il suo asse e inclinando nella posizione "1". Assicurarsi che la leva stia esattamente in posizione.

Azionare la leva a mano con un movimento su e giù (come per pompare). Se l'azione si ferma mentre il sollevatore è ancora sotto carico, il nottolino della leva dell'asta deve rimanere nella posizione di sollevamento "1".

Abbassamento del carico

Tirare il nottolino della leva dell'asta allentando lungo il suo asse e inclinando nella posizione "2". Assicurarsi che la leva stia esattamente in posizione.

Azionare la leva a mano con un movimento su e giù (come per pompare).



Serraggio del freno

Se un paranco, al di sotto del carico, scarica improvvisamente rimuovendo il carico o durante lavori, al di sotto del carico, senza aver iniziato in precedenza il lavoro di abbassamento, il freno rimanta bloccato. Il freno viene chiuso anche se il paranco con il bocchettone con attacco inferiore viene serrato contro l'allungamento.

Allungamento del freno

Ritirare la leva e controllare in posizione di abbassamento «1» e redarizzare le leve manuse a scatti. Se la tensione è troppo elevata, il freno può essere allentato colpendo la leva manuale.

Dispositivo di protezione da sovraccarico (opzionale)

Il dispositivo di protezione da sovraccarico è regolato a circa 25% (~15%) del sovraccarico. Il dispositivo di protezione da sovraccarico deve essere regolato esclusivamente dal produttore secondo la tabella 2.

Superando il limite di carico, il dispositivo entra in funzione e previene un ulteriore sollevamento del carico, mentre l'allungamento è ancora possibile.

COLLAUDO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

In conformità alle normative di sicurezza e antinfortunistiche nazionali/internazionali vigenti, i paranchi devono essere collaudati:

- prima della prima messa in funzione
- prima della rimessa in funzione dopo un arresto - dopo una riparazione
- almeno una volta all'anno da parte di una persona qualificata

ATTENZIONE: le reali condizioni di utilizzo (es. in un impianto galvanico) possono richiedere intervalli di verifica più periodici.

Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da officine specializzate che utilizzano parti di ricambio originali Vito. Il collaudo (possibilmente un controllo visivo e funzionale) deve comprendere la verifica della completezza ed efficacia dei dispositivi di sicurezza nonché la verifica delle condizioni dell'unità, della sospensione dell'altrettante, e delle parti portanti per quanto concerne la presenza di danni, corrosione e altre variazioni.

La messa in funzione e i controlli periodici devono essere documentati (es. nel certificato di collaudatura) e conservati.

Si richiedono risultati dei controlli e l'esecuzione conforme della riparazione possono essere consultati. Se il paranco (a partire da un peso di sollevamento da 10 t) è montato su una struttura e commessa la funzione di carico sollevamento in una o più direzioni, l'installatore dovrà considerarlo una modifica all'apparecchio risultante dall'esecuzione di ulteriori controlli.

I paranchi devono essere riparati per prevenire la corrosione. Tutti i punti di articolazione e le superfici di scorrimento devono essere leggermente lubrificati. In caso di sospensione restante, pulire l'unità.

Soltanto la catena deve essere sostituita in genere entro e non oltre 10 anni.

In particolare è necessario controllare le dimensioni della catena di carico, del garotto di carico e di sospensione.


ATTENZIONE: la sostituzione degli elementi implica necessariamente una successiva verifica da parte di una persona qualificata.

Verifica della catena di carico (conforme a DIN 685-5)

La catena di carico deve essere ispezionata annualmente o entro le 50 ore di esercizio per verificare la presenza di danni materiali. È necessario verificare la presenza di difetti esteri, deformazioni, fessure, segni di corrosione, usura e la corretta lubrificazione.

Catena di carico: la catena di carico deve avere una spessore nominale d_1 -> e si ridotto di oltre il 10% sull'anello massimo usato o se la catena ha subito un allungamento del 5% su un passo -> o un allungamento del 2% su tutti i passi.

I valori nominale e i limiti di usura sono disponibili nella tabella 2. Il raggiungimento di uno dei valori limiti comporta la sostituzione della catena di carico.



d = Nenndicke der Kette / Nominal thickness of chain

Epaisseur nominale de la chaîne


d₁, d_s = Invert / Actual value / Valeur réelle

$$d = \frac{d_1 - d_s}{2} < 0,9 d$$

Höhenverlust und Verschleißgrenzen / Height loss and wear limitation

Valori nominale e limiti d'usura

	750	1500	3000	6000	9000
Rundkettenförderer Rollen in chain / Chaîne à rouleaux					
Dimensionen (mm) / Dimensions (mm)	5.6 x 17.1	7.1 x 17.8	10 x 18.5	19 x 20	24 x 21
Geschwindigkeit: Übersetzung: Geschwindigkeiten:					
μ_{dyn} / (mm/s)	5,0	7,3	10,7	10,0	10,0
μ_{rel} / (mm/s)	6,4	9,0	9,8	9,8	9,8
Fallzeit / Pitch Division:	17,9	20,9	25,6	28,4	29,4
Abstand / Length (mm):	11 x P ₁ (mm)	107,0	231,0	300,0	308,0
Massen / Weight (kg/mm):	11 x P ₁ (kg/mm)	101,6	238,0	311,6	317,2



Nominalwerte und Verschleißgrenzen / Nominal values and wear limitation

Werte nominale und limites d'usure

	750	1500	3000	6000	9000
Hakenöffnungsmaß / Hook opening / Ouverture du crochet					
a_{V} [mm]	27,0	31,0	40,0	44,0	66,0
Hakenbreite / Hook width / Largeur du crochet					
b_{V} [mm]	15,0	19,5	20,0	32	50
a_{U} [mm]	23,7	35,2	44,5	49,4	74,8
Hakenhöhe / Hook height / Hauteur du crochet					
h_{V} [mm]	20,0	26	37	45	68
h_{U} [mm]	19,0	34,9	34,8	42,6	64,6

Verifica del freno

In caso di incertezza (es. dischi frizione difettosi) consultare immediatamente la casa produttrice. Controllare l'usura, i danni, gli scolorimenti da scaldamento e il funzionamento di tutti i componenti del freno.

Mantenere i dischi frizione assolutamente esenti da grasso, olio, acqua e sporco.

Verificare l'adattamento dei dischi frizione.

Gi: Interventi di riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da officine specializzate che utilizzano parti di ricambio originali Vito.

A seguito di una riparazione o dopo un periodo di riposo prolungato, è necessario verificare nuovamente il paranco prima della rimessa in funzione.

I controlli devono essere predisposti dalla società utilizzatrice.

TRASPORTO, STOCCAGGIO, MESSA FUORI SERVIZIO E SMALTIMENTO

Durante il trasporto dell'unità, è necessario osservare i seguenti punti:

• Non lasciare cadere o battere l'unità, dissipare sempre con cura.

• La catena di carico deve essere trasportata in modo da non fornire nodi o anelli.

• Utilizzare mezzi di trasporto idonei, dipendenti dalle condizioni locali.

Durante lo stoccaggio o la messa fuori servizio temporanea dell'unità, è necessario osservare i seguenti punti:

• Immagazzinare l'unità in un luogo asciutto e pulito.

• Proteggere l'unità e i suoi componenti da sporcizia, umidità e danni con una protezione idonea.

• Proteggere l'unità dalla corruzione.

• Applicare una leggera pellicola lubrificante sulla catena.

ATTENZIONE: verificare che il lubrificante non penetri nel freno. La conseguenza potrebbe consistere in un guasto del freno.

• Considerare la possibile formazione di ghiaccio con temperature inferiori a 0°C, l'unità deve essere immagazzinata con il freno chiuso. A questo proposito posizionare la leva in posizione di apertura.

• Aggiungere o togliere olio in base alla temperatura.


• Se l'unità deve essere utilizzata dopo un periodo di servizio, è necessario prima sottrarre a un nuovo collaudo da parte di una persona qualificata.


Smaltimento

Dopo la messa fuori servizio, è necessario ridurre o smaltire i componenti dell'unità in conformità alle disposizioni normative del riciclo.


Consultare il sito www.cmc.eu per ottenere ulteriori informazioni e per scaricare le istruzioni per l'uso.

Beschreibung	Description	Description
1 Traghebel mit Sicherheitsbügel	1 Hook with safety latch	1 Crochet de suspension, Ingrate de sécurité
2 Gehäuse	2 Housing	2 Carter
3 Schraube	3 Screw	3 Vis de charge
4 Unterflasche	4 Bottom block	4 Moufle
5 Lashaken	5 Load hook	5 Crochet de charge,
6 Handrad mit Sicherheitsbügel	6 Handwheel with safety latch	6 Roue de manœuvre
7 Schloss	7 Lock not lock	7 Levier de manœuvre
8 Handhebel	8 Hand lever	8 Levier de manœuvre
9 Kettenstock	9 Chain stop	9 Arrêt de chaîne
10 Handgriff, klappbar	10 Handle, tiltable	10 Poignée, rabattable





Om het handvat terug te zetten in de startpositie te plaatsen, moet deze voorwaarts uit zijn conische houders worden getrokken en gelijkschijf achter in de hendel worden gekanteld. Hiervoor moeten de grijppakken van het handvat parallel blijven met de sleuf in de hendel. Het handvat wordt door verbeleiding op zijn plaats gehouden.



Laten liften


Trek de palhefboom langs zijn as tenwaarts en kantel het naar de positie "+". Zorg dat de hendel precies op zijn plaats blijft.

Baden de hendel met pompende beweging. Als werk is gestopt terwijl de takel nog onder belading is, moet de palhefboom in de helppositie "+/−" blijven.

De last verlagen

Trek de palhefboom langs zijn as tenwaarts en kantel het naar de positie "-". Zorg dat de hendel precies op zijn plaats blijft.

Beden de hendel met pompende beweging.



Remvergrendeling

Werd een onder last staande takel ineens onlaat bv. door het opstijlen van de last of een niet goed aangesloten kroon dan dat al verlaad werd, zal de rem ondertussen blijven. De rem kan ook sluiten wanneer de lathashoofd niet ondertussen te strak tegen de behuizing wordt getrokken.

Een vasthoudende rem losmaken

De schakel kan "down" zetten en de hendel hardhandig draaien. Als de rem erg vastzit, kan deze worden losgemaakt door de hendel te slaan.

Yale overlash-bewerking (optioneel)

De overlash-bewerking is ingesteld op ca. 25% (+15%) overbelasting. Het instellen mag alleen worden uitgevoerd door een bevoegd persoon.

Wanneer de maximale belading wordt overschreden, wordt de overlash-bewerking geactiveerd en vorkomt weer halten van de last. Deze lasten zullen blijft mogelijk.

INSPECTIES, ONDERROND EN REPARATIE

Volgens bestaande nationale/internationale voorschriften ter voorkoming van onveilige, rest veiligheidsvoorzichten moeten hijsapparatuur:

- overeenkomen de gevarenbeoordeling van de gebruiker,
- voor de omgeving,
- voor het opeenruwe in gebruik nemen van lifteigenginstelling,
- na fundamentele veranderingen,
- i.v.m. minder dan 1 jaar per jaar door een bevoegd persoon gecontroleerd worden.

LET OP: Bij bepaalde gebruiksomstandigheden (bv. bij galvaniëren) kunnen korte periodes tussen de controles noodzakelijk maken.

Reparatiewerkzaamheden mogen alleen door werkplaatsen die de originele YALE onderdelen gebruiken uitgevoerd worden. De controle (in wezen zicht- en functionele) dient zich te richten op de volledigheid en werking van de verschillende componenten, hun vervaardiging en de constructie, inclusief de slijpen en draagschroefconstructie met betrekking tot beschadiging, slijting, corrosie of andere veranderingen.

De ingangscontrole en de periodieke controles moeten gedocumenteerd worden (bijv. in het CMCO-werkboek). Ze hiervoor ook de ondervieds- en inspectie-intervallen op bladzijde 10.

Op verzoek dienen de uitsluitingen van de controles en de deskundigheid van de uitvoerende reparateurs bewezen te worden. In het hijsapparaat (vanaf 18 specialeit) aan of in een hulpmiddel kunnen reparaties een gehalte aan al een of meer richtingen bewegen, dan wordt de kraan niet meer gebruikt, moet de hulp bij verdere controles uitgeweken te worden.

Ladebalksleutels en -hamers worden bijgewezen om corrosie te voorkomen. Alle beweegende delen en glijlaagjes moeten licht worden gesmeerd. Bij steile verhelling het apparaat reinigen.

Na elke gebruik moet het apparaat grondig gereinigd worden.


Controleert met name de afmetingen van de lasketting en de boven- en onderhaak.

LET OP: Bij het vervangen van componenten is het verplicht de aansluitende controle door een bekwame persoon uit te laten voeren.

Inspectie van de lasketting (naar DIN 685-5)

Lasketting moet worden gecontroleerd op mechanische beschadigingen, maar in ieder geval na elke 50 gebruikuren. Controleert de lasketting als volgende smering, externe defecten, vervormingen, oppervlakteschurten, slijtage en corrosie. Een slijmhakketting moet worden vervangen als de originele nominale dikte "d" van de ketting minimaal 10% minder is dan de dikte van de ketting. Wanneer de ketting met 5% is uitgekrekt over een steek "p" of 5% over 11 steeks (11 x p).

Nominale afmetingen en slijtmogelheden staan aangegeven in tabel 2. Als een van de liemsteren is bereikt moet de ketting worden vervangen.



Nominale waarden en verschijngrenzen / Nominal values and wear limitations

Waarden nominale en limieten d'usage

YaleHERCO 360	750	1500	3000	6000	9000
Hakenbreedte tot chain/Chaine à crochets	5.6 ± 1.1	7.1 ± 1.3	10.7 ± 1.9	21.7 ± 3.4	31 ± 3.2
Ondersteuk / Ovale / Crutch	T	T	V	W	V
Draaischerpe Distanz / Distance	5.8	7.1	10.0	19.0	23.0
Uitgang Pitch / Diviseur	16	17	25	48	8.3
P _{bis} [mm]	17.0	21.0	29.0	53.0	8.4
P _{as} [mm]	17.8	22.1	30.4	56.4	9.4
Metrische Lengte / Longeur	11 x P _{bis}	189,0	291,0	588,1	100,8
Niet-metrische Lengte / Longeur	11 x P _{as}	199,6	303,8	611,2	117,2

Nominale waarden en verschijngrenzen / Nominal values and wear limitations

Waarden nominale en limieten d'usage

YaleHERCO 360	750	1500	3000	6000	9000
Hakenbreedte/Hakenopening / Hook opening / Ouverture du crochet	a ₀ , [mm]	27,0	31,0	40,0	44,0
Uitdraai van de cruchet	a ₁ , [mm]	26,7	35,2	44,0	49,4
Hakenbreite / Hook width / Largeur du crochet	b ₀ , [mm]	15,0	19,5	20,0	32
b ₁ , [mm]	14,3	18,5	19,0	30,4	47,5
Hakenhoogte / Hook height / Hauteur du crochet	h ₀ , [mm]	20,0	26	37	45
h ₁ , [mm]	19,0	24,9	34,8	42,6	64,6

Inspectie van de rem

Ondiemelijk contact opnemen met de fabrikant, als onregelmatigheden worden waargenomen moet deze gerepareerd en in verhouding met het gebruik worden gesmeerd met een kruidige olie (bv. versmeltingsolie). Gebruik een droge slijmsmeed, b.v. PTFE of een slijm met een laagje olie, dit hoeft niet te worden gesmeerd. Door zorgvuldige smering van de lasketting kan de levensduur van de ketting 20 tot 30 maanden worden verhoogd ten opzichte van een niet ondernoodigd ketting.

• De ketting moet goed kunnen draaien, zonder dat de tussende lagers de contactoppervlakken kunnen komen, zodat de ketting sneller slijten.

• Het is niet genoeg om de ketting alleen aan de buitenkant te smeren omdat er zich dan een slijfvlak kan ontwikkelen.

• Bil een constante hakselsmearing moet om de slachtaankondiging van haken maar in het blzonder worden gecontroleerd.

• Smeer de ketting over de hele lengte, ook het gedeelte in het huis.

• Maak verkeerde kettingen schoon met petroleum of een gelijk soort product, verwarm mocht de ketting.

• Tijdens de smering ook de ketting controleren op slijting.

Reservarolletjes moeten door ervaren en gespecialiseerde werkplaatsen worden uitgevoerd die gebruik maken van originele reserveonderdelen van Yale.

Na een reparatie of lange periode zonder gebruik moet de takel opnieuw worden gekozen voor gebruikname.

De keuring moet worden gehouden door de eigenaar.

TRANSPORT, OPSLAG EN VERWIJDERING

Bij het vervoer van het apparaat moeten de volgende punten in acht worden genomen:

• Monteer niet het apparaat goed, altijd voorzichtig meezetten.

• Verwijder de apparaat van een schone, droge plek.

• Gebruik een kruisbalkje te transporteren dat deze niet in de knop kan raken en lussen kan vormen.

• Gebruik passende vervoersmiddelen. Dit hangt af van de plaatstelijke omstandigheden.

Bij opslag of de tijdelijke buitenopslaginstelling van het apparaat moeten de volgende punten in acht worden genomen:

• Bewaar het apparaat op een schone, droge plek.

• Bescherm het apparaat, met inbrekende onderdelen, tegen vuil, water en schade door middel van een geschikte afdekking.

• Bewaar de onderdelen van de kettingen op een droog plek.

• Een dunne film smeermiddel moet worden aangebracht op de ketting.

WAARSCHUWING: Zorg er voor dat er zich geen smeermiddel in het remhuisje bevindt. De rem kan hierdoor uitvallen.


Omdat de remsschalen kunnen bewegen bij temperaturen onder of onder 0°C moet het apparaat niet met een gesloten rem opgesteld worden. Hiervoor kan de haakselhaaksel op heffen (+ 1 zetten) en de hendel bedienen terwille de lasketting wordt vastgehouden.

• Als het apparaat weer in gebruik wordt genomen na een periode van niet gebruik, moet de lasketting goed worden gerepareerd en de haakselhaaksel moet deze opnieuw worden gekozen door een bevoegd persoon.

Verwijdering: Na de definitieve buiteninstellingen van het apparaat, deze compleet of in delen recyclen en, indien van toepassing, de gebruikte aansmeermaterialen (olie, vet, enz.) in overeenstemming met de wettelijke beperkingen verwijderen.

Meer informatie en downloadbare handleidingen zijn beschikbaar op www.cmc.eu!

Beschrijving	Description	Description
1 Traghef	1 Top hook	1 Crochet de suspension, avec sécurité latérale
2 Met Sicherheitsbügel	2 Sicherheitsbügel	2 Rigide de sécurité
3 Laskette	3 Load chain	3 Chaine de charge
4 Unterfisch	4 Bottom block	4 Moule
5 Lathaken	5 Hook	5 Crochet de chaîne, avec sécurité latérale
6 Handhef	6 Handwheel	6 Volant de manœuvre
7 Handstiel	7 Pawl rod lever	7 Lever inverseur
8 Handhebel	8 Hand lever	8 Levier de manœuvre
9 Kettenstück	9 Chain stop	9 Arrêt de chaîne
10 Handtipp, klepper	10 Handtipp, thiblette	10 Poignée, rebatible



opravy smú byť prevádzané len specializovanou dielňou, ktorá používa príslušné čiastočky a výrobca. Po prevedení opravy a po istaknej dobe nezábrad je potrebné zvážiť záchránne predchádzia skontrolovať pred jeho opätovným uvedením do prevádzky.

Odborne prehľadky sa vykonávajú na požiadavku užívateľa.

PREPARAUA, SKLADOVANIE, VYRADENIE Z PREVÁDKY A LIKVIDÁCIA

Riadte sa nasledovnými pokynmi na prepravu zariadenia:

- Zariadenie nesmie byť spadnuté, nezhodzovať alebo robiť pohyby, aby vždy bol pozor počít.
- Operátor musí užívateľa tvorky spôsobom, aby sa nezastavil, nevytvárať sa sluky, ani sa neoprelie.

Používajte vždy vhodnú spôsobnosť prepravy. Tiež závisia na miestnych podmienkach.

Riadte sa nasledovnými pokynmi pri skladovaní, alebo dočasné vyradenie zariadenia z prevádzky:

- Skladovať zariadenie na faktu a suchom mieste.

- Chráňte zariadenie a predláskejte pred znečistením, vlhkosťou a polodením pomocou vhodného krytu.

- Chráňte hlyky pred kontaktom.

- Na refac hanešte faktu vekto maziva.

POZOR: Do brzdy nesmie preniknúť žiadna mazivo. Toto by mohlo spôsobiť zhorenie brzdy.

- Keďže kotúče brzdy môžu pri teplotách pod 0°C zamrznúť, je potrebné ich skladovať v zberenej brzde. Odlede koleso reverzovej páky do zdvihacej polohy (↑), prevedieť dozadu, až užívateľ zariadenie užívateľa odsústia držte činnosť premeničnej relaxačnej.


- Ak bude zariadenie používanie po dlhšom čase mimo prevádzku, musí ho predym prehladniť kompetentnú osobu.

Likvidácia

Po vyrazení zariadenia z prevádzky recyklijte, alebo sklikujte časti zariadenia v súlade s miestnymi predpismi.

Dôležité informácie a návody na použitie sú dostupné v **stiahnutiu na www.cmcc.eu**.

Beschreibung	Description	Description
1 Ingusstiel mit Sicherheitsbügel	1 Trip hook with safety latch	1 Cofret de suspension, Ingruet de sécurité
2 Gehäuse	2 Housing	2 Carter
3 Lastrolle	3 Load chain	3 Chaîne de charge
4 Universal Lösung	4 Boarding block	4 Moufle
5 Losung mit Sicherheitsbügel	5 Lock with safety latch	5 Cofret de shâring, Ingruet de sécurité
6 Handtrad	6 Handwheel	6 Valant de manœuvre
7 Schaltwelle	7 Pawl lock lever	7 Levier inverseur
8 Hinterachse	8 Rear axle	8 Levier de manœuvre
9 Kettenbremsstück [Min. Heurstrom] [max. Spannung]	9 Chain stop [min. current] [max. tension]	9 Arrêt de chaîne
10 Handgriff, klappbar	10 Handle, stowable	10 Poignée, rétractable



YaleERGO 880	750	1500	3000	6000	6000
Tragfähigkeit / Capacity / Capacité	[kg]	750	1500	3000	6000
Axial Lastertrage / Number of chain falls / Force de traction axiale		1	1	1	2
Kettenlänge 6,0 m / Chain length 6,0 m / Longueur de chaîne 6,0 m	[mm]	8,6 x 17,1	7,1 x 21	10 x 28	10 x 28
Dimension A x C x D / A dimension x C dimension x D dimension / Dimension A x C x D		174	215	318	320
Kettenförderantrieb [Min. Heurstrom] / Drive system [min. current]	[min.]	320	315	445	603
Spannung Sv / Tension force Sv / Tension force Sv / Tension force Sv / Tension force Sv	[N/mm²]	21,4	21,5	41,8	42,0
Grenzt bei Heben und Richten / Limit weight at standard lift and turn / Limite de poids pour le soulever et tourner / Grenzt bei Heben und Richten / Limite de peso para levantar y girar		8,7	8,8	17,2	20,8
Spannung Sv / Tension force Sv / Tension force Sv / Tension force Sv / Tension force Sv	[kgf]	750	1500	3000	6000
Spannung Sv / Tension force Sv / Tension force Sv / Tension force Sv / Tension force Sv	[kgf]	21,4	21,5	41,8	42,0

TR - Kullanıcı Kılavuzu'nun Çeviri (özel tipler için de geçerlidir)

Önşözlü


CMCC Industrial Products GmbH Günter, ve teknik seviye ve kabul edilmiş kurallara göre üretilmiş. Amacının dignita küllanım sonrası örtüler kullanılmıştır. Küllerde veya kullanıcıyı koruyan yeterli bedensel ve havai hizmetlerde ya da kalındırma, teknik bilgi ve yetki ile birlikte bir zaman önce sunulmuştur. Küllerin使用者

Sprawdzenie łańcucha nośnego (według DIN 685-5)

Łancuch nośny należy sprawdzać raz w roku pod katem uszkodzeń mechanicznych, jednak najpóźniej po 50 godzinach pracy, aby go sprawdzić pod katem wad zewnętrznych, uszkodzeń, pętli, wzorców konarycznych, suzicy i dołatkowego smarowania.

Łancuch nośny jest określony jako "sztywny", jeśli jego dymka (wysokość) $d_1 + d_2$ na bardziej zwiększy oznacza zmniejsza się o wiele niż 10% albo jeśli łańcuch na jednej podziale „pn” wydłuży się o 5% lub na 11 podziałkach (11 x pn) wydłuży się o 3%.

Wartości znamionowe i granice zużycia podano w tabeli 2. W przypadku osiągnięcia jednej z wartości granicznych należy łańcuch wymienić.

**Nominałowe i graniczne / Nominal values and wear limitation****Wartości nominalne i limity zużycia**

YaleERCQ 360	750	1500	3000	6000	9000
Koncowka łańcucha / Chain end / Chatel à mortier	[mm] 5.6 x 71 / 11 x 21	10 x 28	16 x 28	19 x 25	25 x 25
Obrotowy hamulec / Brake / Frein	f_{brake} [Nm]				
Dźwignie / Lever / Levier	f_{lever} [Nm]				
Tasang / Pitch / Division	[mm] 17.8	[mm] 22.1	[mm] 24.0	[mm] 28.4	[mm] 29.4
Montaż i rozmiar / Length / Longueur	11 x 13 mm [mm]	187.8	371.0	300.0	360.0
	11 x 13 mm [mm]	180.6	373.7	317.2	362.7

Konservacja łańcucha nośnego

Zupień łańcucha w miejscach przygotowanych jest w przeważającej większości przedmiotów stworzonych dla tego celu. Aby zapewnić możliwość wykorzystania minimalnych zużyciń, należy w regularnych, dokładnych do podziałki pracy odstępach czasu smarować łańcuch smarem przeciwsłizgowym (np. olejem przeklaskiwanym). Przy oddziaływaniami otoczenia, które wzmacniają zużycie, jak np. piasek, żwir, kamienie, należy podążyć za polem smarowania. W przypadku zużycia smaru łańcucha nośnego powinno wydłużyć jego żywotność 20-, a nawet 30-krotnie w porównaniu z łańcuchem niekonserwowanym.

Podczas konserwacji łańcucha należy zwrócić uwagę, aby eliż mógł zbyt głęboko podlane na zużyciu powierzchnie trace. Szerzące powierzchnie trace muszą być stale pokryte smarem, w przeciwnym razie dochodzi do zwiększonego zużycia łańcucha.

- Nie wyciągać smaru z południowej części łańcucha od zewnątrz, ponieważ nie zapewnia to ujemnej warstwy smaru na powierzchniach tracej.
- W przypadku smarowania łańcucha należy zwrócić szczególną uwagę na odniesienie przełączania ruchu z podnoszeniem na opuszczanie.

• Należy pamiętać, że łańcuch nośny był smarowany na całą jego długość, także w tej części, której nie jest używana, aby zapewnić dobre smarowanie.

• Zabrudzenie łańcucha czystym natką lub innym środkiem czyszczącym, w żadnym razie nie podważając ruchu.

• Podczas czyszczenia smarowania należy sprawdzić stan zużycia łańcucha.

UWAGA: Należy dbać, by smar nie przekrajał do obszaru hamulca. Mogliby to skutkować niezakwalifikowanym hamulcem.

Wymiana łańcucha nośnego

Łancuch nośny należy wymienić na nowy, jeśli jego dymka (wysokość) jest większa w przypadku widaćzych uszkodzeń, kiedy rozluźniono śrubę. Wymiana łańcucha nośnego kwalifikowana jest do wykonywania przez autoryzowane warsztaty specjalistyczne. Widno zakładać tylko łańcuchy nośne, które zostały dopuszczone przez producenta. W przypadku nieprzyjętych do wykorzystania łańcuchów lub gwarancji, należy zgłosić je do sklepu natychmiastowemu.

WYSZKÓWKI: Wymiana łańcucha nośnego jest operacją wymagającą dokumentowania!**Dokumentacja jednorazowa**

• Nowy łańcuch wstępuje tylko w stanie odciążonym.
• Jako środek pomocniczy potrzebne jest ochrona ogrodu łańcucha nośnego. Można je wykonać przy wycięciu odnika z istniejącego opatrunku łańcucha o tym samym rozmiarze. Długość wyciętego odnika musi być tym przyjmującym równą grubości cęgły łańcucha.
• Zdelenie: hak lądujący do zdejmowania łańcucha nośnego przedziez przez mechanizm podnoszenia, kiedy jest zdejmowany z łańcucha.
• Nowy, namaszcowany łańcuch nośny należy również zawiesić w otwartym opatrunku i przeklaskać po mechanizm podnoszenia (kolo rejsowe obrotowe z uchodem wzdłużnego).
• Nie zakładaj sklepionego łańcucha. Zgrzewy muszą być zwicknięte na zewnątrz kola lądującego.

• Gdy któryś stary łańcuch nośny przedziez przez mechanizm podnoszenia, można go razem z otwartym opatrunkiem łańcucha zdjąć i złożyć hak lądujący na nowo wzdłużnym łańcuchu nośnym.

Koncowka łańcucha musi bezwzględnie być zamontowana zgodnie z opisem pustego starego, wymienionego łańcucha i złożyć ją na cęglice pustego nowego łańcucha nośnego.

UWAGA: Koncowka łańcucha musi bezwzględnie być zamontowana/zajądźć się na wzdłużnym końcu łańcucha (częściej pustym) (rys. t).

Dźwigarka wielocięgnowa

UWAGA: Nowy łańcuch wstępuje tylko przy odciążeniu złożonego łańcucha.

powiewać w przeciwnym razie mogłyby ono spieczyć do odciążenia łańcucha nośnego. Niebezpieczne obrótowanie!

Jako środki pomocnicze podanejże lat niektóre opatrunki łańcucha nośnego. Można je wykonać przy wycięciu odnika z istniejącego opatrunku łańcucha o tym samym rozmiarze. Długość wyciętego odnika musi być tym przyjmującym równą grubością cęgły łańcucha.

• Przygotowanie otwarcia ogrodu łańcucha nośnego zawieszony na uwieleniu koniku łańcucha.

• Teraz, gdy łańcuch nośny jest otwarty, należy zamocować w otwartym opatrunku i przeklaskać po mechanizm podnoszenia (kolo rejsowe obrotowe z uchodem wzdłużnego zęba).

• Nie zakładaj sklepionego łańcucha. Zgrzewy muszą być zwicknięte na zewnątrz kola lądującego.

• Gdy któryś stary łańcuch nośny przedziez przez mechanizm podnoszenia, można go razem z otwartym opatrunkiem łańcucha zdjąć.

• Koncowka łańcucha musi bezwzględnie być zamontowana zgodnie z opisem pustego starego, wymienionego łańcucha nośnego (zgodnie z opisem pustego z złożonym łańcuchem).

• Na wzdłużnym końcu cęglica pustego nowego łańcucha nośnego złożony zakonczenie łańcucha.

UWAGA: Wolny koniec cęgły pustego musi bezwzględnie być zamontowany na koncowce łańcucha (rys. t).

Sprawdzanie haków lądujących i haków nośnych

Sprawdzanie haków pod katem odciążenia, uszkodzeń, pękania powierzchni, zużycia i korozji należy przeprowadzać w many porządku, lecz co najmniej raz w roku. Dane techniczne dotyczące haków pod katem odciążenia znajdują się w tabeli 3.

Haki, które zostały odciążone podczas kontroli, należy wymienić na nowe. Spawanie haków, np. w celu naprawy śmieci, jest niedopuszczalne. Haki muszą być latające lub lądujące i nie mogą być zezwolone na ich zastosowanie, jeśli ich grubość jest mniejsza niż 10% albo jeśli ich wymiary zmniejszają się w dół zgodnie z opisem.

Wartości znamionowe i granice zużycia podano w tabeli 2. W przypadku osiągnięcia jednej z wartości granicznych należy elementy wymienić.

**Nominalwerte und Verschleißgrenzen / Nominal values and wear limitation****Values nominales et limites d'usage**

YaleERCQ 360	750	1500	3000	6000	9000
Hammeröffnungsmal / Hook opening / Ouverture du crochet	a_{open} [mm]	27.0	31.0	40.0	44.0
Hammerbreite / Hook width / Largeur du crochet	b_{open} [mm]	25.7	35.2	44.0	49.4
Hammerbreite / Hook width / Largeur du crochet	b_{open} [mm]	15.0	19.5	20.0	32
Hammerbreite / Hook width / Largeur du crochet	b_{open} [mm]	14.3	18.5	19.0	30.4
Hammerhöhe / Hook height / Hauteur du crochet	h_{open} [mm]	20.0	26	37	45
Hammerhöhe / Hook height / Hauteur du crochet	h_{open} [mm]	19.0	24.9	34.8	42.6

	750	1500	3000	6000	9000
Geschwindigkeit / Capacity / Capacité	(kg) 750	1500	3000	6000	9000
Ausleger Längslänge / Range of chain fall / Portée de bras de chaîne	—	—	—	2	3
Max. Auslegung / Maximum reach / Longeur maximale de portée	—	—	—	10 x 28	10 x 28
Dimension der Höhe f. oben / Height dimension d.f.u.p. / Dimensions de la hauteur f. haut	[mm] 5.8 x 17.1	—	7.1 x 21	—	—
Dimension der Höhe f. unten / Height dimension d.u.p. / Dimensions de la hauteur f. bas	[mm] 4.0 x 17.1	—	4.8 x 21	—	—
Höhenförderhammelband / Min. Headroom / Longeur de la chaîne de charge	[mm] 220	275	445	583	686
Höhenförderhammelband / Max. Headroom / Longeur de la chaîne de charge	[mm] 327	327	377	377	377
Gewicht bei Leerlauf / Head pull at rest load / Poids à vide au repos	[kg] 21.4	27.5	41.0	42.0	52.0
Gewicht bei Normlast / Head pull at rated load / Poids au maximum de charge	[kg] 6.7	9.8	17.2	28.9	48.5
Tension max. S ₁ / Tension force S ₁ / Tensionnée max. S ₁	[N] 750	1500	3000	6000	9000
Spanngurt S ₂ / Tensioning force S ₂ / Sangle tendue S ₂	[bar] 21.4	27.5	41.3	42.0	52.0

RU - Перевод руководства по эксплуатации (действительно также для специальных исполнений)

ВВЕДЕНИЕ

Руководство CMIKO Industrial Products GmbH производится в соответствии с современным уровнем техники и общеизвестными действующими нормами. Однако при ненадлежащем использовании продукция может представлять опасность для жизни и здоровья. Поэтому, чтобы избежать опасности, следует помнить о том, подверженному грузоподъемному устройству к применению только материального щадящего.

Эксплуатирующая организация несет ответственность за качественный и профессиональный инструктаж обслуживавшего персонала. Для этого необходимо, чтобы каждый оператор тщательно ознакомился с руководством по эксплуатации в соответствии с требованиями законодательства.

Данное руководство по эксплуатации должно помочь в ознакомлении с продуктом, а также возможностями его применения. В данном руководстве содержатся указания по установке, эксплуатации, монтажу и демонтажу грузоподъемных устройств. Их соблюдение позволяет избежать опасных ситуаций, сократить расходы на ремонт и время простоты, а также повысить надежность и долговечность продукта. Руководство не является нормативным документом. Оно предназначено для правильного использования продукта. Помимо требований данного руководства следует соблюдать местные обязательные предписания по предотвращению несчастных случаев и защищать окружающую среду на основе принципов безопасности и технических правильного обращения с изделием.

Необходимо, чтобы персонал, использующий обслуживавшую или ремонтирующую персонал, был обучен правилам безопасной эксплуатации, приведенным в данном руководстве, поним и руководствовался ими при работе.

Специальные меры по защите обеспечивают требуемый уровень безопасности лишь в том случае, если монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание продукта осуществляется надлежащим образом. Эксплуатирующая организация должна обеспечить надежду и безопасную работу.

Использование по назначению

Устройство служит для погрузки, спуска, перевозки, подъема и натяжения грузов. Устройство также подходит для крепления грузов при перевозке по договорам общего пользования согласно EN 12195, например, на грузовик. При этом оно следует учитывать приведенные на заводе таблице силы натяжения STF, а также приведенное выше STF_c (табл. 1).

ВНИМАНИЕ: Устройство разрешается использовать только в тех случаях, когда грузоподъемность устройства или несущую конструкцию не зависят от положения груза.

Использование в качестве грузоподъемного устройства нецелесообразно. Фирма Columbus McKinnon Industrial Products GmbH не несет ответственности за причиненный, а сколько за тарифа право использования устройств щадящих. Вся ответственность возлагается на пользователя/эксплуатирующую организацию.

Устройство, как и любое грузоподъемное (WLL) является максимальным весом, разрешенным к стропованию.

Если подвесной механизм производителем для частного описания с большой высотой, то ему можно разрешить дальнейшее использование возможного перевара следующим образом:

По изображению расчленения груза при подъеме подвесной и грузовой крюков устройством, изображенным в Стандартной Схеме (STF).

Выбор и расчеты подходящей несущей конструкции входят в обязанности эксплуатирующей организации.

Мето или ручка талии несущей конструкции должна соответствовать предполагаемым максимальным нагрузкам (собственная вес устройства + грузоподъемность).

Подвесной механизм, оператор должен обращать внимание на то, чтобы при работе само устройство, оснастка или груз не представляли опасности для оператора.

Оператор должен начинать перевозку груза лишь, убедившись, что груз застрял под подъемным грузом.

Зацепляющий механизм находиться под подъемным грузом.

На подъемном грузе в подъемном и напряженном состояниях на длительное время без пристройки.

Грузоподъемное устройство разрешается использовать при температуре окружающей среды от +10 до +50 °C. Переизользование в экстремальных условиях следует проектироваться производителем.

ВНИМАНИЕ: При извлечении зацепляющей щадящей СИ сирене '2' первое использование следует с 2-3 раза поднять и опустить лебедочный груз, чтобы убедиться, что тормоз не покрылся ледом.

Правда использования грузоподъемного устройства в союзах условиях (высокая влажность, соль, агрессивные среды, основания) или при перевозке опасных грузов (например, распространенных или радиоактивных веществ) следует проектироваться производителем.

Для каждого устройства разрешается использовать только разрешенную и проверенную систему.

Использование в качестве грузоподъемного устройства подъема/спуска груза при перевозке нецелесообразно. При перевозке груза следует соблюдать требования технического обслуживания.

При возникновении неполадок и посторонних звуков в процессе использования следует немедленно прекратить эксплуатацию грузоподъемного устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Запрещается превышать грузоподъемность устройства (WLL) или стропа, а также несущую конструкцию.

Устройство не разрешается использовать для сдвигания запрещенных грузов. Такие запрещены бросать груз, прыгая или в неподчиненной грузовой цепи (опасность обрыва цепи).

Запрещается использовать для спиральных настенных (например, путем захватывания), предупредивших или заводских габаритов.

При перевозке груза следует избегать дрожания и ударов о препятствия.

Запрещается использовать грузоподъемное устройство для подъема людей.

При необходимости следует обратиться за помощью.

Запрещается использовать устройство с моторизованным приводом.

Запрещается удалять руки. Разрешено использовать только оригиналные рукоятки.

Запрещается использовать гидравлический привод.

Запрещается превышать предельную рабочую зону подвесного или грузового крюков.

Не нагружать кончик крюка. Ствол должен всегда размещаться в основании крюка.

Кончики крюка запрещается использовать в качестве штатного ограничителя хода.

Регулярный поворот запрещенных грузов запрещен, поскольку нарушена обвязка устройства для этого не предназначена. Если планируется регулярно поворачивать грузы, то следует использовать т. н. вертитмы, или же производитель должен быть уведомлен о необходимости поворота груза.

На крюк грузоподъемного устройства разрешено подвешивать только одни грузозахваты.

Не следует прикасаться к подвижным частям.

Не ронять устройство с большой высоты. Его следует всегда аккуратно опускать на пол.

Запрещается использовать устройство во взрывоопасных средах.

МОНТАЖ

Проверка точки строповки

Точки для строповки грузоподъемного устройства следует выбирать таким образом, чтобы несущая конструкция, на которой оно должно устанавливаться, обладала достаточной прочностью для подъема соответствующего груза. При этом необходимо обеспечить возможность выравнивания устройства под нагрузкой, поскольку в противном случае могут возникнуть недопустимые деформации, что может привести к аварии.

Выбор и расчеты подходящей несущей конструкции входят в обязанности эксплуатирующей организации.


ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед первым выходом в эксплуатацию, перед вводом в эксплуатацию после перерыва, а также перед внесением сущесвенных изменений из-за ремонта с неисправностями, устройство необходимо проверять. Для выполнения проверки подразумевает проверку внешнего вида и работоспособности изделия. Такие проверки позволяют убедиться, что грузоподъемное устройство безопасно, износостойко, надежно и соответствует нормам эксплуатации. Все выявленные дефекты должны быть немедленно устранены в эксплуатации.

При первом вводе в эксплуатацию следует протестировать работоспособность данного привода в ненагруженном состоянии.

Использование рукоятки тормоза ERGO

Использование рукоятки тормоза с рукояткой руки, можно перенести ее в положение передней или задней руки. При защелкании руки будет отчетливо слышен щелчок. Коническая опора руки надежно защищена от погодных условий. При необходимости следует сдвинуть опору таким образом, как остальные компоненты.



ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Каждый раз перед началом работы следует проверять устройство, а также стропы, оснастку и несущую конструкцию на наличие визуальных дефектов и повреждений, например, деформаций, трещин, износа и коррозии. Помимо этого также следует проверить тормоза и правильность подавления устройства и груза.

Проверка работоспособности тормоза.

При начале работы следует обязательно убедиться в работоспособности тормозного механизма:



ВНИМАНИЕ: При попытках в работе тормоза следует немедленально прекратить использование устройства и связаться с производителем.

Проверка точки строповки

Точку для строповки грузоподъемного устройства следует выбирать таким образом, чтобы несущая конструкция, на которой оно должно устанавливаться, обладала достаточной прочностью для подъема соответствующего груза. При этом необходимо обеспечить возможность выравнивания устройства под нагрузкой, поскольку в противном случае могут возникнуть недопустимые деформации, что может привести к аварии.

Выбор и расчеты подходящей несущей конструкции входят в обязанности эксплуатирующей организации.

Проверка грузовых цепей

Необходимо проверять грузовые цепи на наличие внешних повреждений, трещин, следов износа и коррозии, а также присутствие необходимого количества смазки.

Проверка концевых цепей

Концевые цепи следует обязательно устанавливать на свободном конце цепи. Следов износа должны отсутствовать, а монтажное положение правильным.



Проверка подвесного и грузового крюков

Подвесной или грузовой крюк необходимо проверить на наличие трещин, деформаций, повреждений, следов износа и коррозии. Проверка анкерных защелок должна даваться лично и изолироваться вставкой из антикоррозийных материалов.

Проверка рукояток талии


Каждый раз перед началом использования устройства в дниге или более ветвями необходимо следить за тем, чтобы головка цепи не перекручивалась и не спутывалась. При использовании устройства с двумя и более ветвями может приводить к перекручиванию цепи, например, нижней стороны перевеса.

При замене цепи следует обратить внимание на правильный вид цепи. Сварной шов цепи должен быть направлен наружу.



Проверка груза

Положите рычаг обратной талии поблизости его от низа и разверните в положение "1". Убедитесь в том, что рычаг встанет точно на место. Проверьте рычаг в положении "2" и не будет ли он скользить. Если движение предотвратить, а на подъеме все еще будет скользить под нагрузкой, рычаг талии со временем остановится в положении подъема "1".



Заклинение тормоза

Если при подъеме груза или в ходе демонтажных работ произошло внезапная блокировка грузоподъемного устройства, а процесс описаный не был начат, то тормоз блокируется. Смыкание тормозного механизма также происходит при пропогиании грузового крюка и нижней обвязки относительно корпуса с большим усилием.

Разблокировка тормозного механизма

Перекрутите рычаг в направлении отпускания "1" и реко нажать. Если это не помогло, нажмите на сцепку сердечника, до момента устранения проблемы. При превышении ограничения по весу защита срабатывает и препятствует дальнейшему подъему груза, однако разрешает отпускание.

Защита от перегрузки Tale (ограничитель)

Защита настроена на срабатывание при перегрузке приб. 25 % (±15 %). Настройка срабатывания защиты от перегрузки должна осуществляться под руководством специалиста. При превышении ограничения по весу защита срабатывает и препятствует дальнейшему подъему груза, однако разрешает отпускание.



Visit us and keep up-to-date:

Germany

COLUMBUS MCKINNON
Industrial Products GmbH*

Yale-Allee 30
42329 Wuppertal
Phone: 00 49 (0) 202/69359-0
Web Site: www.cmco.eu
Web Site: www.yale.de
E-mail: info.wuppertal@cmco.eu

COLUMBUS MCKINNON
Engineered Products GmbH*

Am Silberpark 2-8
86438 Kissing
Phone: 00 49 (0) 8233 2121-777
Web Site: www.cmco.eu
Web Site: www.pfaff-silberblau.com
E-Mail: sales.kissing@cmco.eu

Pfaff Verkehrstechnik GmbH*

Am Silberpark 2-8
86438 Kissing
Phone: 00 49 (0) 8233 2121-4500
Web Site: www.pfaff-silberblau.com
E-Mail: verkehrstechnik@pfaff-silberblau.com

Austria

COLUMBUS MCKINNON
Hebechnik GmbH*

Gewerberpark, Wiener Straße 132a
2511 Pfaffstätten
Phone: 00 43 (0) 22 52/22 133-0
Web Site: www.cmco-hebechnik.at
E-mail: zentrale@cmco.at

Switzerland

COLUMBUS MCKINNON Switzerland AG

Dällikerstrasse 25
8107 Buchs ZH
Phone: 00 41 (0) 44 8 51 55 77
Web Site: www.cmco.ch
E-mail: info.buchs@cmco.eu

Italy

COLUMBUS MCKINNON Italia S.r.l.

Via 11 Settembre 26
20023 Cerro Maggiore (MI)
Phone: 00 39 (0) 331/57 63 29
Web Site: www.cmco-italia.it
E-mail: vendite@cmco.eu

Netherlands

COLUMBUS MCKINNON Benelux B.V.

Flygtstraat 128 a
5657 DD Eindhoven
Phone: 00 31 (0) 40/3 03 26 81
Web Site: www.cmco.eu
E-mail: sales.nl@cmco.eu

France

COLUMBUS MCKINNON France SARL*

Zone Industrielle des Forges
33 Rue Albert et Paul Thouverin
31108 Toulouse Cedex
Phone: 00 33 (0) 248/71 85 70
Web Site: www.cmco-france.com
E-mail: sales.fr@cmco.eu

Duff-Norton Europe**

45 Route Nationale
02310 Romey Sur Marne
Phone: 00 33 (0) 323 70 70 00
Web Site: www.duffnortor.fr
E-mail: duff-france@duffnorton.fr

Great Britain

COLUMBUS MCKINNON Corporation Ltd.**

Knutsford Way, Sealand Industrial Estate
Chester CH1 4NZ
Phone: 00 44 (0) 1244 375375
Web Site: www.cmco.eu
E-mail: sales.uk@cmco.eu

Northern Ireland & Republic of Ireland

COLUMBUS MCKINNON Corporation Ltd.

1A Ferguson College
57-59 Manser Road
Newtownabbey BT36 6RW
Northern Ireland
Phone: 00 44 (0) 2890 840697
Web Site: www.cmco.eu
E-mail: sales.ni@cmco.eu

COLUMBUS MCKINNON

Ireland Ltd.

Unit 4, South Court
Wexford Road Business Park
Co. Carlow
Phone: 00 353 (0) 59 918 6605
Web Site: www.cmco.eu
E-mail: info.ir@cmco.eu

Spain & Portugal

COLUMBUS MCKINNON Ibérica S.L.U.

Ctra. de la Escusa, 21 acc. A
41011 Sevilla
Phone: 00 34 954 29 89 40
Web Site: www.cmberica.com
E-mail: informacion@cmco.eu

Poland

COLUMBUS MCKINNON Polska Sp.z o.o.

ul. Owsiana 14
62-064 Kielce
Phone: 00 48 (0) 61 56 66 22
Web Site: www.cmco-polska.pl
E-Mail: kontakt@columbus-mckinnon.pl

Hungary

COLUMBUS MCKINNON Hungary Kft.*

Vásárhelyi út 5., VI ép.
8000 Székesfehérvár
Phone: 00 36 (23) 880-540
Web Site: www.cmco.hu
E-mail: sales.hungary@cmco.eu

United Arab Emirates

COLUMBUS MCKINNON Member

STAHL CraneSystems FZE

Warehouse RA 08/SC 08
P.O. Box 261271
Jebel Ali Free Zone
Dubai, U.A.E.
Phone: 00 971 4 8053 700
Web Site: www.stahlcranes.com
E-mail: stahl@stahlcranes.com
Web Site CMCO: www.cmco.eu
E-mail CMCO: sales.uae@cmco.eu

South Africa

CMCO Material Handling (Pty) Ltd.*

P.O. Box 15557
Westmead, 3608
Phone: 00 27 (0) 31/700 43 88
Web Site: www.cmcos.co.za
E-mail: sales@cmcos.co.za

Yale Engineering Products (Pty) Ltd.

P.O. Box 4431
Honeydew, 2040
Phone: 00 27 (0) 11/794 29 10
Web Site: www.yalejh.co.za
E-mail: info@yalejh.co.za

Yale Lifting Solutions (Pty) Ltd.*

P.O. Box 592
Magaliesburg, 1791
Phone: 00 27 (0) 14/577 26 07
Web Site: www.yale.co.za
E-mail: sales@yalelift.co.za

Yale Lifting Solutions

Industrial Division (Pty) Ltd

P.O.Box 19342
Pretoria West, 0117
Phone: 00 27 (0) 12/327 06 96
Web Site: www.pfaffhoist.co.za
E-mail: sales@pfaffhoist.co.za

Russia

COLUMBUS MCKINNON Russia LLC

35 ul. Marshala Gоворова
Building 4, liter I, premises 16-N, office 413
198095 St. Petersburg
Phone: 007 (812) 322 68 38
Web Site: www.cmco.ru
E-mail: info@cmco.ru



Columbus McKinnon EMEA - You are important to us!

